



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2

Хабаровский край
Наименование территориального
образования субъекта РФ

«10» 07 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Клуб дружины имени Бонивура краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Краевой детский центр «Созвездие»
- 1.2. Адрес объекта: 682924, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, ул. Северо-Заводская, д.7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание клуб 1 этажей, 776.4 кв.м.
 - часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); кв.м
- 1.4. Год постройки здания спальный корпус № 1, последнего капитального ремонта
Год постройки здания спальный корпус № 2, последнего капитального ремонта
Год постройки здания спальный корпус № 4, последнего капитального ремонта
Год постройки здания столовая, последнего капитального ремонта
Год постройки здания клуб, последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего , капитального
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) краевое государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Краевой детский центр «Созвездие»/ КГБНОУ КДЦ Созвездие
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 682910, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, 369 м на юго-запад от ориентира жилого дома 74 улица Клубная

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: основание для пользования объектом оперативное управление; форма собственности государственная; территориальная принадлежность региональная; вышестоящая организация (наименование) министерство образования и науки хабаровского края; адрес вышестоящей организации, другие координаты 680002, Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72, тел. 8 (4212) 32-73-68; сфера деятельности образование; виды оказываемых услуг образовательная деятельность; форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием; категории обслуживаемого населения по возрасту: дети; категории обслуживаемых инвалидов: нет; плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 246 человек; участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

г. Хабаровск остановка Автовокзал (автобус № 203) — п. Переяславка, от остановки п. Переяславка автобус «Кольцо» до остановки «ДЭУ»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 420 м

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) да (частично)

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (местами имеется продольный уклон более 5%)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет, дорога местами имеет гравийное покрытие)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ(С)	8(террито рия),63	1,2

2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г) ДУ (С, К, У)	1,2	3,4,5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ (К,С)	1,2	5,6
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,У) ВНД (К,С, Г)	4	7,8
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	-	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	1,2,3,4,5	3,5,7,8,9
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности оси: Основные структурно-функциональные зоны клуба дружины имени Бонивура краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Краевой детский центр «Созвездие» частично и условно доступны для инвалидов разных нозологий и временно не доступны по санитарно-гигиеническим помещениям

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	КР, ТР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР, КР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР
8.	Все зоны и участки	КР, ТР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Клуб дружины имени Бонивура краевого государственного бюджетного нетипового

образовательного учреждения «Краевой детский центр «Созвездие» полностью доступен к потребностям инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

_____ *(наименование сайта, портала)*

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на _____ 2 _____ л.
2. Входа (входов) в здание	на _____ 3 _____ л.
3. Путей движения в здании	на _____ 2 _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на _____ 3 _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на _____ 2 _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на _____ 4 _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте клуб на _____ 7 _____ л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ 1 _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

ИО председателя ХКО ООО ВОИ Р.Г.Бех
(Должность, Ф.И.О.)



Председатель ХКО ОООН ВОГ О.В Свионтковская
(Должность, Ф.И.О.)

Председатель ХКО ВОС Е.А Зенкина
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название). _____

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «10» июля 2023 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Клуба дружины имени Бонивура

Краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Краевой детский «Созвездие»

682924, Россия. Хабаровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, ул. Северо-Заводская, д. 7

Наименование объекта. адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	8(территория). б3	1	В месте пересечения пешеходного и транспортного путей у клуба, имеется перепад высот до 0,2 м, не обустроенный искусственной неровностью, выполненной согласно ГОСТ Р 52605. См. п. 5.1.5 СП 59.13330 2020	К,О,С	Оборудовать в месте пересечения пешеходного и транспортного путей у клуба искусственную неровность, согласно гост р 52605 и п. 5.1.5 СП 59.13330 2020	ТР
				1	Оборудование на стене клуба размещено не в соответствии с п. 5.3.2 СП 59.13330 2020	С	Разместить оборудование на стене клуба размещено в соответствии с п. 5.3.2 СП 59.13330 2020	ТР
				2	Ствол отдельно стоящего дерева не обозначен согласно п. 5.1.10 СП 59.13330 2020	С	Обозначить ствол отдельно стоящего дерева согласно п. 5.1.10 СП 59.13330 2020	ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						

ОБЩИЕ требования к зоне							
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)	8(террит ория),б3	1,2	ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Клуба дружины имени Бонивура
Краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Краевой
детский «Созвездие»
682924, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, ул. Северо-Заводская, д. 7
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2	3	Лестница на главном входе в клуб не соответствует требованиям СП 59.13330 2020	О,К,С, Г,У	Рекомендуется сделать доступным для инвалидов вход в клуб обозначенный на плане как 1	ТРНО АФО
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1	4	На входе отсутствует пандус, оборудованный согласно п. 6.1.2 СП 59.13330 2020	К	Оборудовать вход пандусом, согласно п. 6.1.2 СП 59.13330 2020	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть	1	4	Ширина входной двери 0,7 м, что не соответствует п. 6.1.5 СП 59.13330 2020	К,О	Оборудовать дверной проем дверью шириной согласно п. 6.1.5 СП 59.13330 2020	ТР
				4	Не обеспечена задержка автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с доступных входов для инвалидов. в соответствие п. 6.1.5 СП 59.13330 2020	К, О	Отрегулировать доводчики дверей доступных входов для инвалидов для обеспечения задержки автоматического закрывания дверей продолжительност ью не менее 5 с. в соответствие п. 6.1.5 СП 59.13330 2020	ТР
				4	Двери входа клуба не контрастны по отношению к стенам, что не соответствует п. 6.4.1 СП	С	Обеспечить контрастность дверей входа в клуб по	ТР

				59.13330 2020		отношению к стенам, согласно	
			4	Рукоятка двери входа в клуб не контрастна по отношению к двери, что не соответствует п. 6.4.1 СП 59.13330 2020	С	Обеспечит контрастность рукоятки двери входа в клуб по отношению к двери, согласно п. 6.4.1 СП 59.13330 2020	ТР
			5	Порог в дверном проеме входа в клуб более 0,014 м, что не соответствует п. 6.2.4 СП 59.13330 2020	О,К,С	Оборудовать порог в дверном проеме входа в клуб в соответствии п. 6.2.4 СП 59.13330 2020	ТР
2.5	Тамбур	нет					
ОБЩИЕ требования к зоне	есть	1	4	Доступный для инвалидов вход не обозначен знаками доступности согласно п. 6.5.1 СП 59.13330 2020	К, О, С, Г, У	Оборудовать доступный вход для инвалидов знаками доступности согласно п. 6.5.1 СП 59.13330 2020	ТР
		1	4	У доступного для инвалидов входа отсутствует тактильная информационная табличка для подачи информации об объекте, услугах, режиме работы в формате, доступном для всех категорий МГН. См. п. 6.5.9 СП 59.13330 2020	С	Оборудовать доступный для инвалидов вход тактильной информационной табличкой для подачи информации об объекте, услугах, режиме работы в формате, доступном для всех категорий МГН, согласно п. 6.5.9 СП 59.13330 2020	ТР
		1	4	У доступного для инвалидов входа отсутствует наружное вызывное устройство или средства связи с персоналом для вызова помощи. См. п. 6.1.1 СП 59.13330 2020	К, О, С, Г, У	Оборудовать доступный для МГН вход наружным вызывным устройством или средством связи с персоналом для вызова помощи, согласно п. 6.1.1 СП 59.13330 2020	ТР

		1	4	У доступного для инвалидов входа отсутствует устройство ориентирования для обеспечения навигации инвалидов по зрению. См. п. 6.5.3 СП 59.13330 2020	К, О, С, Г, У	Оборудовать доступный для инвалидов вход устройством ориентирования, согласно п. 6.5.3 СП 59.13330 2020	ТР
		2	3	У не доступного для инвалидов входа отсутствует указатель направления к доступному для инвалидов входу. См. п. 6.5.1 СП 59.13330 2020	К, О, С, Г, У	Оборудовать не доступный вход для инвалидов указателями к доступному для инвалидов входу, согласно п. 6.5.1 СП 59.13330 2020	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (О,Г) ДУ (С, К, У)	1,2	3,4,5	ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Лестница на главном входе в клуб не целесообразно делать доступной для инвалидов ввиду сложности и затратности работ. Рекомендуются сделать доступным для инвалидов вход, обозначенный на плане как 1.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Клуба дружины имени Бонивура
Краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Краевой
детский «Созвездие»
682924, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, ул. Северо-Заводская, д. 7
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	нет						
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	нет						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	8 (те рри тор ия), 1.	5,6	Ширина дверей эвакуационных выходов клуба менее 1,2 м. См. п. 6.2.21 СП 59.13330 2020	О,К,С, Г,У	Установить двери дверей на эвакуационных выходах клуба в соответствие п. 6.2.21 СП 59.13330 2020	ТР
				5,6	Полотна дверей клуба на путях эвакуации, с учетом освещения помещения, не контрастны относительно цвета стен. См. п. 6.2.23 СП 59.13330 2020	О,К,С, Г,У	Сделать полотна дверей клуба на путях эвакуации, с учетом освещения помещения, контрастными относительно цвета стен, согласно п. 6.2.23 СП 59.13330 2020	ТР

	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Отсутствует информационная схема с указанием расположения доступных сервисов и путей движения, выполненная в доступном формате для посетителей с нарушением зрения. п. 6.5.12 СП 59.13330 2020	О,К,С, Г,У	Установить тактильную и или тактильно-звуковую схему, отображающую информацию о размещении и назначении помещений в здании согласно п. 6.5.12 СП 59.1330 2020.	ТР
--	-------------------------	------	---	---	---	------------	--	----

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ (К,С)	1,2	5,6	ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Согласно примечания п. 6.2.3 СП 59.1330 2020 — в зданиях общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций тактильные напольные указатели не предусматриваются.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Клуба дружины имени Бонивура

Краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Краевой детский «Созвездие»

682924, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, ул. Северо-Заводская, д. 7

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	4	7	Нет нумерации рядов и мест в актовом зале клуба, выполненной шрифтом контрастного цвета по отношению к фону, дублированной шрифтом Брайля и рельефным шрифтом на верхней горизонтальной части спинки. См. п. 6.5.11 СП 59.13330 2020	С,Г,О, У	Оборудовать ряды и места в актовом зале клуба системой нумерации, выполненной шрифтом контрастного цвета по отношению к фону, дублированной шрифтом Брайля и рельефным шрифтом на верхней горизонтальной части спинки, согласно п. 6.5.11 СП 59.13330 2020	ТР
				7	В зрительном зале клуба не предусмотрены сиденья с подлокотниками. См. п. 8.6.3 СП 59.13330 2020	С,О,У	Предусмотреть в зрительном зале сиденья с подлокотниками, согласно п. 8.6.3 СП 59.13330 2020	ТР
				-	Зрительный зал клуба не оборудован системой обеспечения разборчивости звуковой информации для людей с нарушением слуха. См. п. 6.5.12 СП 59.13330 2020	Г	Оборудовать зрительный зал системой обеспечения разборчивости звуковой информации для людей с нарушением слуха, согласно 6.5.12 СП 59.13330 2020	ТР

			7	В зрительном зале клуба не предусмотрены места для инвалидов. См. п. 8.6.3, 8.6.5, 8.6.6 СП 59.13330 2020	К,О,С, Г,У	Предусмотреть в зрительном зале места для инвалидов, согласно п. 8.6.3, 8.6.5, 8.6.6 СП 59.13330 2020	ТР
			8	В зрительном зале клуба не предусмотрен подъем на сцену инвалидов, пользующихся коляской. См. п. 8.6.2, 8.6.7 СП 59.13330 2020	К,О,С	Для подъема на сцену инвалидов, пользующихся коляской предусмотреть стационарный либо инвентарный пандус, либо подъемное устройство. См. п. 8.6.2, 8.6.7 СП 59.13330 2020	КР,ТР
			8	Лестница ведущая на сцену не оборудована поручнем. См. п. 8.6.7 СП 59.13330 2020	О,С,Г, У	Оборудовать лестницу ведущую на сцену поручнем, согласно п. 8.6.7 СП 59.13330 2020	ТР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне			Замечаний нет			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (О,У) ВНД (К,С, Г)	4	7,8	КР,ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Клуба дружины имени Бонивура
Краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Краевой
детский «Созвездие»
682924, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, ул. Северо-Заводская, д. 7
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	нет						
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Отсутствует санитарно- бытовые помещения для посетителей, специально оборудованные для инвалидов универсальные или доступные кабины в уборных. См. п. 6.3.1 СП 59.13330 2020	О,К,С, Г,У	Оборудовать клуб санитарно- бытовым помещением для посетителей, специально оборудованной для инвалидов универсальной кабиной или доступной кабиной в уборных. См. п. 6.3.1 СП 59.13330 2020	ТР,КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Санитарно- гигиенических помещений	ВНД	-	-	КР,ТР
--	------------	---	---	-------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Рекомендуется оборудовать универсальную доступную кабину туалета (биотуалет) на период проведения смен с детьми инвалидами.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Клуба дружины имени Бонивура
Краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Краевой
детский «Созвездие»
682924, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, ул. Северо-Заводская, д. 7
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	1	5	Доступный вход в здание не обозначен знаками доступности для разных категорий инвалидности согласно п. 6.5.1 СП 59.13330 2020 и 4.3.7.1 – 4.3.7.3 ГОСТ Р 52131 2019	С, Г, О, К, У	После выполнения мероприятий по обеспечению доступности объекта для всех категорий инвалидов оборудовать доступный вход знаками доступности различных категорий инвалидности согласно п. 6.5.1 СП 59.13330 2020 и 4.3.7.1 – 4.3.7.3 ГОСТ Р 52131 2019	ТР
			2	3	У не доступного для инвалидов входа отсутствует указатель направления к доступному для инвалидов входу. См. п. 6.5.1 СП 59.13330 2020	К, О, С, Г, У	Оборудовать не доступный вход для инвалидов указателями к доступному для инвалидов входу, согласно п. 6.5.1 СП 59.13330 2020	ТР
			5	8	Нет контрастной маркировки ступеней лестницы на сцену МГН. См. п. 6.2.8 СП 59.13330 2020	С	Нанести контрастную маркировку ступеней лестницы на сцену. См. п. 6.2.8 СП 59.13330 2020	ТР

			1,3	9	Двери эвакуационных выходов для инвалидов колясочников, а также пути движения к ним не обозначены согласно п. 6.2.1.12, 6.2.1.13 ГОСТ 51671 2020. См. п. 6.5.1 СП 59.13330 2020	К	Обозначить двери эвакуационных выходов для инвалидов колясочников, а также пути движения к ним не согласно п. 6.2.1.12, 6.2.1.13 ГОСТ 51671 2020. См. п. 6.5.1 СП 59.13330 2020	ТР
			1	5	У доступного для инвалидов входа отсутствует тактильная информационная табличка для подачи информации об объекте, услугах, режиме работы в формате, доступном для всех категорий МГН. См. п. 6.5.9 СП 59.13330 2020	С	Оборудовать доступный для инвалидов вход тактильной информационной табличкой для подачи информации об объекте, услугах, режиме работы в формате, доступном для всех категорий МГН, согласно п. 6.5.9 СП 59.13330 2020	ТР
6.2	Акустические средства	есть	1	5	У доступного для инвалидов входа отсутствует наружное вызывное устройство или средства связи с персоналом для вызова помощи. См. п. 6.1.1 СП 59.13330 2020	К, О, С, Г, У	Оборудовать доступный для инвалидов вход наружным вызывным устройством или средством связи с персоналом для вызова помощи, согласно п. 6.1.1 СП 59.13330 2020	ТР
			1	5	Устройство вызова помощи не оборудовано сервисным тактильно-визуальным знаком. См. п. 4.3.8.2 ГОСТ Р 52131 2019	С	Оборудовать устройства вызова помощи сервисным тактильно-визуальным знаком, согласно п. 4.3.8.2 ГОСТ Р 52131 2019	ТР
			1	5	У доступного для инвалидов входа отсутствует устройство ориентирования для обеспечения навигации инвалидов по зрению. См. п. 6.5.3 СП 59.13330 2020	К, О, С, Г, У	Оборудовать доступный для инвалидов вход устройством ориентирования, согласно п. 6.5.3 СП 59.13330 2020	ТР

			4	-	Зрительный зал не оборудован системой обеспечения разборчивости звуковой информации для людей с нарушением слуха. См. п. 6.5.12 СП 59.13330 2020	Г	Оборудовать зрительный зал системой обеспечения разборчивости звуковой информации для людей с нарушением слуха, согласно 6.5.12 СП 59.13330 2020	ТР
6.3	Тактильные средства	есть	1	-	Рядом с доступным входом в здание нет тактильной или тактильно-звуковой схемы, отображающей информацию о размещении и назначении помещений в здании что не соответствует п. 6.5.12 СП 59.13330 2020	С	Оборудовать рядом с доступным входом в здание тактильную или тактильно-звуковую схему, отображающую информацию о размещении и назначении помещений в соответствии п. 6.5.12 СП 59.13330 2020	ТР
			4	7	Нет нумерации рядов и мест в актовом зале клуба, выполненной шрифтом контрастного цвета по отношению к фону, дублированной шрифтом Брайля и рельефным шрифтом на верхней горизонтальной части спинки. См. п. 6.5.11 СП 59.13330 2020	С,Г,О, У	Оборудовать ряды и места в актовом зале клуба системой нумерации, выполненной шрифтом контрастного цвета по отношению к фону, дублированной шрифтом Брайля и рельефным шрифтом на верхней горизонтальной части спинки, согласно п. 6.5.11 СП 59.13330 2020	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Замечаний нет			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	1,2,3,4,5	3,5,7,8,9	ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
КГБНОУ КДЦ Созвездие
А.Е. Водостникова

2023 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Клуб дружины имени Бонивура краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Краевой детский центр «Созвездие»
- 1.2. Адрес объекта 682924, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, ул. Северо-Заводская, д. 7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание клуб 1 этажей, 776,4 кв.м.
 - часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7136 кв.м
- 1.4. Год постройки здания клуб -, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) краевое государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Краевой детский центр «Созвездие»/ КГБНОУ КДЦ Созвездие
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 682910, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, 369 м на юго-запад от ориентира жилого дома 74 улица Клубная
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Хабаровского края
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 680002, Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72, тел. 8 (4212) 32-73-68

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития* нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 246 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

г. Хабаровск остановка Автовокзал (автобус № 203) — п. Переяславка, от остановки п. Переяславка автобус «Кольцо» до остановки «ДЭУ»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 420 м

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да (частично)

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (местами имеется *продольный уклон более 5%*)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (нет, дорога местами имеет гравийное покрытие)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ(С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г)

		ДУ (С, К, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,У) ВНД (К,С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ(С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Основные структурно-функциональные зоны клуба дружины имени Бонивура краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Краевой детский центр «Созвездие» частично и условно доступны для инвалидов разных нозологий и временно не доступны по санитарно-гигиеническим помещениям

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	КР,ТР
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР,ТР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР
8	Все зоны и участки	КР,ТР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Клуб дружины имени Бонивура краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Краевой детский центр «Созвездие» полностью доступен к потребностям инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «___» _____ 2023 г.,

2. Акта обследования объекта: акт № 2 от «___» _____ 2023 г.,

3. Решения Комиссии _____ от «___» _____ 20__ г.

Результаты фотофиксации на объекте клуб

№ фото	фото
1.	 A photograph showing a long, single-story building with a light-colored facade. The building is heavily decorated with colorful graffiti. On the right side, there is a large, stylized figure of a tiger or cat, painted in blue, orange, and pink. The figure has large orange eyes and is holding a rectangular object. Above the figure, there is a pink rectangular area with a tiger's face. The building has several windows, some of which are also decorated with graffiti. In the foreground, there is a dark, paved area, possibly a parking lot or a road. To the left of the building, there are green trees and a small white building in the background. The sky is clear and blue.

2.



3.




4.



5.




6.



7.




8.



9.



План клуба



Маршрут движения МГН

- 1 - главный вход
- 2 - вход доступный для инвалидов
- 3 - эвакуационный выход
- 4 - актовый (зрительный) зал
- 5 - лестница на сцену
- 6 - сцена