

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
КГБНОУ КДЦ Созвездие
А.Е. Власов

«10» 07 2023 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 5

«10» 07 2023 г.

Хабаровский край

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Спальный корпус № 4 дружины имени Бонивура краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Краевой детский центр «Созвездие»

1.2. Адрес объекта 682924, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, ул. Северо-Заводская, д.7

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание корпус № 4 1 этажей, 954,6 кв.м.
- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); - кв.м

1.4. Год постройки здания спальный корпус № 4, последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) краевое государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Краевой детский центр «Созвездие»/ КГБНОУ КДЦ Созвездие

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 682910, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, 369 м на юго-запад от ориентира жилого дома 74 улица Клубная

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: основание для пользования объектом оперативное управление; форма собственности государственная; территориальная принадлежность региональная; вышестоящая организация (наименование) министерство образования и науки хабаровского края; адрес вышестоящей организации, другие координаты 680002, Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72, тел. 8 (4212) 32-73-68; сфера деятельности образование; виды оказываемых услуг образовательная деятельность; форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием; категории обслуживаемого населения по возрасту: дети; категории обслуживаемых инвалидов: нет; плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 246 человек; участие в исполнении ипр инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

г. Хабаровск остановка Автовокзал (автобус № 203) — п. Переяславка, от остановки п. Переяславка автобус «Кольцо» до остановки «ДЭУ»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 420 м

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (местами имеется продольный уклон более 5%)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (нет, дорога местами имеет гравийное покрытие)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У) ДУ(С,К,О)	1	1.2.9.10
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г) ДУ (С, У)	1	1.2.3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ (К,С)	1.2	1.2.4,5, 11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	-	-

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (Г,У,О,С) ВНД (К)	3	6,7,8
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	1,3	1,2,4,5,6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Основные структурно-функциональные зоны спального корпуса № 4 дружины имени Бонивура краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Краевой детский центр «Созвездие» частично и условно доступен для инвалидов разных нозологий и временно не доступен по санитарно-гигиеническим помещениям

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	ТР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Спальный корпус № 4 дружины имени Бонивура краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Краевой детский центр «Созвездие» полностью доступен к потребностям инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ 2 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ 3 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 3 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 2 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ 2 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 3 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте спальный корпус № 4 на _____ 10 _____ л.

Позтажные планы, паспорт БТИ спального корпуса № 4 на _____ 1 _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы _____ (Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

Члены рабочей группы:

_____ (Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

_____ (Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

ИО председателя ХКО ООО ВОИ Р.Г.Бех
(Должность, Ф.И.О.)



Председатель ХКО ОООИ ВОГ О.В Свионтковская
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель ХКО ВОС Е.А Зенкина
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г. (протокол №___)
Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Спального корпуса № 4 дружины имени Бонивура

Краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения

«Краевой детский центр «Созвездие»

682924, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, ул. Северо-Заводская, д. 7

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1	1.2	Перед входом в корпус в месте пересечения пешеходной дорожки с проезжей частью есть бордюр высотой более 3 см. См. п. 5.1.5 СП 59.13330 2020	К.О.С	Оборудовать перед входом в корпус в месте пересечения пешеходной дорожки с проезжей частью искусственную неровность, согласно п. 5.1.5 СП 59.13330 2020	ТР
			-	9	Перед входом в административную часть корпуса в месте пересечения пешеходной дорожки с проезжей частью есть бордюр высотой более 5 см. См. п. 5.1.5 СП 59.13330 2020	К.О.С	Оборудовать перед входом в административну ю часть корпуса в месте пересечения пешеходной дорожки с проезжей частью искусственную неровность, согласно п. 5.1.5 СП 59.13330 2020	ТР
			-	9	Ширина некоторых дорожек вокруг корпуса 4 менее 1,20 м, что не соответствует п. 5.1.7 СП 59.13330 2020	К.О.С	Сделать ширину дорожек вокруг корпуса 4 не менее 1,20 м, в соответствие п. 5.1.7 СП 59.13330 2020	ТР
			-	10	Покрытие прохжей части пешеходных дорожек у корпуса 4 не ровное, что не соответствует п. 5.1.11 СП	К.О.С	Сделать покрытие прохжей части пешеходных дорожек у корпуса	ТР

				59.13330 2020		4 ровным, в соответствии п. 5.1.11 СП 59.13330 2020	
1.3	Лестница (наружная)	нет					
1.4	Пандус (наружный)	нет					
1.5	Автостоянка и парковка	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне			Замечаний нет			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (Г, У) ДУ(С,К,О)	1	1,2,9,10	ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Спального корпуса № 4 дружины имени Бонивура
Краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения
«Краевой детский центр «Созвездие»
682924, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, ул. Северо-Заводская, д. 7
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1	1.2	Высота поручней лестницы корпуса более 0,9 м., что не соответствует п. 5.1.13 СП 59.13330 2020	О,С,Г, У	Оборудовать лестницу корпуса поручнями высотой 0,9 м, согласно п. 5.1.13 СП 59.13330 2020	ТР
			1	1.2	Завершающая часть поручней лестницы корпуса у нижней площадки не выполнена травмобезопасной. См. п. 5.1.13 СП 59.13330 2020, ГОСТ Р 51261	О,С,Г, У	Выполнить завершающую часть поручней лестницы корпуса у нижней площадки травмобезопасной. См. п. 5.1.13 СП 59.13330 2020, ГОСТ Р 51261	ТР
			1	1.2	Завершающая часть поручней у нижней площадки не горизонтальны и не выступают за границы лестничного марша на 0,3 м. См. п. 5.1.13 СП 59.13330 2020, ГОСТ Р 51261	О,С,Г, У	Выполнить завершающую часть поручней у нижней площадки горизонтальной и выступающей за границы лестничного марша на 0,3 м. См. п. 5.1.13 СП 59.13330 2020, ГОСТ Р 51261	ТР
			1	1.2	Лестницы входа в корпус не оборудованы двухуровневыми поручнями См. п. 5.3.6 ГОСТ Р 51261 2022	О,С,Г, У	При необходимости оборудовать лестницы на входе в корпус двухуровневыми поручнями, согласно п. 5.3.6 ГОСТ Р 51261	ТР

							2022	
			1	1.2	Подход к лестнице корпуса не обозначен тактильно-контрастным наземным указателем по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры. См. п. 5.1.10 СП 59.13330 2020	С	Обозначить подход к лестнице корпуса тактильно-контрастным наземным указателем по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры. См. п. 5.1.10 СП 59.13330 2020	ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет	1	1.2	Вход в корпус не оборудован пандусом. См. п. 6.1.2 СП 59.13330 2020	К	Оборудовать вход в корпус пандусом, согласно п. 6.1.2 СП 59.13330 2020	ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1	1.2	Размер входной площадки не соответствует требованиям п. 6.1.4 СП 59.13330 2020	К,О,С	Привести размер входной площадки в соответствие требованиям п. 6.1.4 СП 59.13330 2020	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть	1	2.3	В дверях входа в корпус имеется порог высотой более 3 см, что не соответствует п. 6.2.4 СП 59.13330 2020	К,О,С	Свести к минимуму разность отметок входной площадки и коридора корпуса в соответствие п. 6.2.4 СП 59.13330 2020	ТР
			1	2	Входные двери в корпус не оборудованы доводчиками по ГОСТ Р 56177. См. п. 6.1.5 СП 59.13330 2020	К,О,С, Г,У	Оборудовать входные двери в корпус доводчиками по ГОСТ Р 56177, согласно п. 6.1.5 СП 59.13330 2020	ТР
			1	2	Продолжительность задержки автоматического закрывания дверей входа корпуса менее 5 с. См. п. 6.1.5 СП 59.13330 2020	К,С,О, У	Отрегулировать продолжительность задержки автоматического закрывания дверей входа корпуса согласно п. 6.1.5 СП 59.13330 2020	ТР
2.5	Тамбур	нет						

ОБЩИЕ требования к зоне	есть	1	1,2	Вход в корпус не обозначен знаками доступности для инвалидов согласно п. 6.5.1 СП 59.13330 2020	К, О, С, Г, У	Оборудовать доступный вход в корпус знаками доступности для инвалидов согласно п. 6.5.1 СП 59.13330 2020	ТР
		1	1,2	У входа в корпус отсутствует тактильная информационная табличка для подачи информации об объекте, услугах, режиме работы в формате, доступном для всех категорий МГН. См. п. 6.5.9 СП 59.13330 2020	С	Оборудовать вход в корпус тактильной информационной табличкой для подачи информации об объекте, услугах, режиме работы в формате, доступном для всех категорий МГН, согласно п. 6.5.9 СП 59.13330 2020	ТР
		1	1,2	У входа в корпус отсутствует наружное вызывное устройство или средства связи с персоналом для вызова помощи. См. п. 6.1.1 СП 59.13330 2020	К, О, С, Г, У	Оборудовать вход в корпус наружным вызывным устройством или средством связи с персоналом для вызова помощи, согласно п. 6.1.1 СП 59.13330 2020	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (К, О, Г) ДУ (С, У)	1	1,2,3	ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: 1. Необходимость установки на входе наружного вызывного устройства следует определить при разработке порядка оказания услуг. На данный момент, при отсутствии пандуса, такая необходимость существует. Без посторонней помощи инвалид пользующийся коляской самостоятельно попасть в корпус и выйти из него не сможет.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Спального корпуса № 4 дружины имени Бонивура
Краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения
«Краевой детский центр «Созвездие»
682924, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, ул. Северо-Заводская, д. 7
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Замечаний нет			
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	-	4.5	Не установлены информирующие тактильные таблички у дверей в комнаты для занятий. См. п. 6.5.9 СП 59.13330.2020	С	Установить информирующие тактильные таблички у дверей в комнаты для занятий согласно п. 6.5.9 СП 59.13330.2020	ТР
			-	5	Не все ручки дверей в комнаты для занятий и помещения контрастны по отношению к двери. См. п. 6.4.1 СП 59.13330.2020	С	Сделать все ручки дверей в комнаты для занятий и помещения контрастными по отношению к двери, согласно п. 6.4.1 СП 59.13330 2020	ТР

			-	4	Двери в комнаты для занятий оборудованы дверными ручками с круглой рукояткой, приводимой в действие вращением кистью, что не соответствует п. 6.4.3 СП 59.13330 2020	К,О,С, У	Оборудовать двери в комнаты для занятий оборудованы дверными ручками в соответствии п. 6.4.3 СП 59.13330 2020	ТР
			-	4.5	Ширина дверных полотен в классы для занятий и помещения корпуса 0,7 м, что не соответствует п. 6.2.4 СП 59.13330 2020	К,О,С	Привести ширину дверных полотен в классах для занятий и помещениях корпуса в соответствие п. 6.2.4 СП 59.13330 2020	ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1.2	1.2, 11	Ближайшие пути эвакуации инвалидов передвигающихся на колясках не оборудованы пандусом. См. п. 6.2.21 СП 59.13330 2020	К	Оборудовать ближайшие пути эвакуации инвалидов передвигающихся на колясках пандусом, согласно п. 6.2.21 СП 59.13330 2020	КР, ТР
			-	-	Не обозначены пути движения к доступным для инвалидов колясочников путям эвакуации, в т.ч. на плане эвакуации. См. п. 6.5.1 СП 59.13330 2020	К	Обозначить пути движения к доступным для инвалидов колясочников путям эвакуации, в т.ч. на плане эвакуации, согласно п. 6.5.1 СП 59.13330 2020	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Отсутствует информационная схема объекта с указанием расположения доступных сервисов и путей движения, выполненная в доступном формате для посетителей с нарушением зрения. п. 6.5.12 СП 59.13330 2020	С,К, О,Г	Установить тактильную и или тактильно-звуковую схему, отображающую информацию о размещении и назначении помещений в здании согласно п. 6.5.12 СП 59.13330 2020.	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

зоны				обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ (К,С)	1,2	1,2,4,5, 11	ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: 1. Согласно примечания п. 6.2.3 СП 59.13330 2020 В жилых зданиях, а также в зданиях общеобразовательных тактильные напольные указатели не предусматриваются.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Спального корпуса № 4 дружины имени Бонивура

Краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения

«Краевой детский центр «Созвездие»

682924, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, ул. Северо-Заводская, д. 7

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Замечаний нет			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-В	-	-	Не нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Спального корпуса № 4 дружины имени Бонивура
Краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения
«Краевой детский центр «Созвездие»
682924, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, ул. Северо-Заводская, д. 7
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	3	6.7, 8	Имеющаяся туалетная комната не доступна для инвалидов. См. п. 6.3 СП 59.13330 2020	С,Г,О, К,У	Оборудовать в корпусе туалетную комнату доступную для инвалидов, согласно п. 6.3 СП 59.13330 2020	ТР
					В санитарно-бытовой комнате корпуса, рядом с унитазом, умывальником, душем нет крючков для одежды, костылей и других принадлежностей. См. П 6.3.3 СП 59.13330 2020	К,О,С	Разместить в санитарно-бытовой комнате корпуса рядом с унитазом, умывальником, душем крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. См. п 6.3.3 СП 59.13330 2020	ТР
					В санитарно-бытовой комнате корпуса унитазы и раковины не оборудованы поручнями согласно п. 6.3.3, 6.3.5 СП 59.13330 2020 и п. 5.5.14 ГОСТ Р 51261 2022	К	Установить в санитарно-бытовой комнате корпуса унитазов и раковин поручни согласно п. 6.3.3, 6.3.5 СП 59.13330 2020 и п. 5.5.14 ГОСТ Р 51261 2022	ТР
					Санитарно-бытовая комната корпуса не оборудована системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. См. п. 6.3.6 СП 59.13330 2020	С,Г,О, К,У	Оборудовать санитарно-бытовую комнату корпуса системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи, согласно п.	ТР

							6.3.6 СП 59.13330 2020		
					У дверей санитарно-бытовой комнаты не предусмотрены со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные в соответствии требований п. 6.3.6 СП 59.13330 2020	С	Предусмотреть со стороны ручки у дверей санитарно-бытовой комнаты информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные в соответствии требований п. 6.3.6 СП 59.13330 2020	ТР	
					Раковины в санитарно-бытовой комнате корпуса не имеют проема для ног. См. п. 8.1.7 СП 59.13330 2020	К	Оборудовать раковины в санитарно-бытовой комнате корпуса проемом для ног. См. п. 8.1.7 СП 59.13330 2020	ТР	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет							
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет							
	ОБЩИЕ требования к зоне								

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ (Г,У,О,С) ВНД (К)	3	6,7,8	ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Спального корпуса № 4 дружины имени Бонивура
Краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения
«Краевой детский центр «Созвездие»
682924, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, ул. Северо-Заводская, д. 7
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	1	1,2	Вход в корпус не обозначен знаками доступности для инвалидов согласно п. 6.5.1 СП 59.13330 2020	К, О, С, Г, У	Оборудовать доступный вход в корпус знаками доступности для инвалидов согласно п. 6.5.1 СП 59.13330 2020	ТР
			1	1,2	У входа в корпус отсутствует тактильная информационная табличка для подачи информации об объекте, услугах, режиме работы в формате, доступном для всех категорий МГН. См. п. 6.5.9 СП 59.13330 2020	С	Оборудовать вход в корпус тактильной информационной табличкой для подачи информации об объекте, услугах, режиме работы в формате, доступном для всех категорий МГН, согласно п. 6.5.9 СП 59.13330 2020	ТР
			-	4,5	Не установлены информирующие тактильные таблички у дверей в комнаты для занятий корпуса. См. п. 6.5.9 СП 59.13330 2020	С	Установить информирующие тактильные таблички у дверей в комнаты для занятий корпуса согласно п. 6.5.9 СП 59.13330 2020	ТР
			-	-	Не обозначены пути движения к доступным для инвалидов колясочников путям эвакуации, в т.ч. на плане эвакуации. См. п. 6.5.1 СП 59.13330 2020	К	Обозначить пути движения к доступным для инвалидов колясочников путям эвакуации.	ТР

							в т.ч. на плане эвакуации, согласно п. 6.5.1 СП 59.13330 2020	
			1	1	Отсутствует информационная схема объекта с указанием расположения доступных сервисов и путей движения, выполненная в доступном формате для посетителей с нарушением зрения. п. 6.5.12 СП 59.13330 2020	С,К, О,Г	Установить тактильную и или тактильно-звуковую схему, отображающую информацию о размещении и назначении помещений в здании согласно п. 6.5.12 СП 59.13330 2020.	ТР
			3	6	У дверей санитарно-бытовой комнаты не предусмотрены со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные в соответствии требований п. 6.3.6 СП 59.13330 2020	С	Предусмотреть со стороны ручки у дверей санитарно-бытовой комнаты информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные в соответствии требований п. 6.3.6 СП 59.13330 2020	ТР
			3	-	Устройство вызова помощи не оборудовано сервисным тактильно-визуальным знаком. См. п. 4.3.8.2 ГОСТ Р 52131 2019	С	Оборудовать устройства вызова помощи сервисным тактильно-визуальным знаком, согласно п. 4.3.8.2 ГОСТ Р 52131 2019	ТР
6.2	Акустические средства	есть	1	1,2	У входа в корпус отсутствует наружное вызывное устройство или средства связи с персоналом для вызова помощи. См. п. 6.1.1 СП 59.13330 2020	К, О, С, Г, У	Оборудовать вход в корпус наружным вызывным устройством или средством связи с персоналом для вызова помощи, согласно п. 6.1.1 СП 59.13330 2020	ТР
			1	1	У доступного для инвалидов входа отсутствует устройство ориентирования для обеспечения навигации инвалидов по зрению. См. п. 6.5.3 СП 59.13330 2020	К, О, С, Г, У	Оборудовать доступный для инвалидов вход устройством ориентирования, согласно п. 6.5.3 СП 59.13330 2020	ТР

6.3	Тактильные средства	есть	1	1,2	У входа в корпус отсутствует тактильная информационная табличка для подачи информации об объекте, услугах, режиме работы в формате, доступном для всех категорий МГН. См. п. 6.5.9 СП 59.13330 2020	С	Оборудовать вход в корпус тактильной информационной табличкой для подачи информации об объекте, услугах, режиме работы в формате, доступном для всех категорий МГН, согласно п. 6.5.9 СП 59.13330 2020	ТР
			1	1	Подход к лестнице корпуса не обозначен тактильно-контрастным наземным указателем по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры. См. п. 5.1.10 СП 59.13330 2020	С	Обозначить подход к лестнице корпуса тактильно-контрастным наземным указателем по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры. См. п. 5.1.10 СП 59.13330 2020	ТР
ОБЩИЕ требования к зоне								

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	1.3	1,2,4,5,6	ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
КГБНОУ КДЦ Созвездие
А.Е. Водостайкова

2023 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 5

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Спальный корпус № 4 дружины имени Бонивура краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Краевой детский центр «Созвездие»

1.2. Адрес объекта 682924, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, ул. Северо-Заводская, д. 7

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание спальный корпус № 4 1 этажей, 954,6 кв.м.

- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): кв.м

1.4. Год постройки здания спальный корпус № 4, последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего , капитального

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) краевое государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Краевой детский центр «Созвездие»/ КГБНОУ КДЦ Созвездие

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 682910, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, 369 м на юго-запад от ориентира жилого дома 74 улица Клубная

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Хабаровского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 680002, Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72. тел. 8 (4212) 32-73-68

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития* нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 246 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

г. Хабаровск остановка Автовокзал (автобус № 203) — п. Переяславка, от остановки п. Переяславка автобус «Кольцо» до остановки «ДЭУ».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 420 м

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (местами имеется продольный уклон более 5%)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (нет, дорога местами имеет гравийное покрытие)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)

		ДУ(С,К,О)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г) ДУ (С, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (Г,У,О,С) ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Основные структурно-функциональные зоны спального корпуса № 4 дружины имени Бонивура краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Краевой детский центр «Созвездие» частично и условно доступны для инвалидов разных нозологий и временно не доступен по санитарно-гигиеническим помещениям

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	ТР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Спальный корпус № 4 дружины имени Бонивура краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Краевой детский центр «Созвездие» полностью доступен к потребностям инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «___» _____ 2023 г.,

2. Акта обследования объекта: акт № 5 от «___» _____ 2023 г.,

3. Решения Комиссии _____ от «___» _____ 20__ г.

Результаты фотофиксации на объекте корпус 4

№ фото	фото
1.	


2.




3.




4.



5.




6.



7.



8.



9.




10.



11.



План 4 корпуса



Условные обозначения:

— Маршрут движения МГН

1 - вход в корпус

2 - эвакуационный выход из корпуса

3 - санитарно-бытовая комната