



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 6

«10» 07 2023 г.

Хабаровский край

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Столовая дружины имени Бонивура краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Краевой детский центр «Созвездие»
- 1.2. Адрес объекта 682924, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, ул. Северо-Заводская, д. 7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание столовая 1 этажей, 1035.4 кв.м.
 - часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); кв.м
- 1.4. Год постройки здания столовой, последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего , капитального
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) краевое государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Краевой детский центр «Созвездие»/ КГБНОУ КДЦ Созвездие
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 682910, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, 369 м на юго-запад от ориентира жилого дома 74 улица Клубная

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: основание для пользования объектом оперативное управление; форма собственности государственная; территориальная принадлежность региональная; вышестоящая организация (наименование) министерство образования и науки хабаровского края; адрес вышестоящей организации, другие координаты 680002, Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72, тел. 8 (4212) 32-73-68; сфера деятельности образование; виды оказываемых услуг образовательная деятельность; форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием; категории обслуживаемого населения по возрасту: дети; категории обслуживаемых инвалидов: нет; плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 246 человек; участие в исполнении ипр инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

г. Хабаровск остановка Автовокзал (автобус № 203) — п. Переяславка, от остановки п. Переяславка автобус «Кольцо» до остановки «ДЭУ».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 420 м

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (местами имеется *продольный уклон более 5%*)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (нет, дорога местами имеет гравийное покрытие)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С, К)	б1, б2 (тер- ритория)	1, 2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, О) ДУ (С, У) ВНД (К)	1	1
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, К, Г, У) ДУ (С)	1, 2	3, 4
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	9	5

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ДУ (К,О,С)	8.1	3
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,Г) ДУ(К,С,У)	7.8	1,3
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Основные структурно-функциональные зоны столовой дружины имени Бонивура краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Краевой детский центр «Созвездие» частично и условно доступны для инвалидов разных нозологий и временно не доступны по санитарно-гигиеническим помещениям

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	КР, ТР
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР, ТР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	КР, ТР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Столовая дружины имени Бонивура краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Краевой детский центр «Созвездие» полностью доступна к потребностям инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>4</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>3</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>3</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте столовая на 3 л.

Пэтажные планы, паспорт БТИ столовая на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

ИО председателя ХКО ООО ВОИ Р.Г.Бех
(Должность, Ф.И.О.)



Председатель ХКО ОООИ ВОГ О.В Свионтковская
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель ХКО ВОС Е.А Зенкина
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название), _____

I Результаты обследования:

1. Территория, прилегающей к зданию (участка)

Столовой дружины имени Бонивура

Краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения

«Краевой детский центр «Созвездие»

682924, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, ул. Северо-Заводская, д.7

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	б1(тер рит ори я)	1	На пути к столовой со стороны корпусов есть высокий (более 5см) бордюр, что не соответствует п. 5.1.5 СП 59.13330 2020	К,С	Обустроить пересечение пешеходного и транспортного путей на подходе к столовой со стороны корпусов искусственной неровностью, согласно п. 5.1.5 СП 59.13330 2020.	ТР
			б2(тер рит ори я)	2	На пути к столовой со стороны корпуса 4 есть высокий (более 5см) бордюр, что не соответствует п. 5.1.5 СП 59.13330 2020	К,С	Обустроить пересечение пешеходного и транспортного путей на подходе к столовой со стороны корпуса 4 искусственной неровностью, согласно п. 5.1.5 СП 59.13330 2020.	ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						

	ОБЩИЕ требования к зоне				Замечаний нет			
--	-------------------------------	--	--	--	---------------	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С.К)	б1.б2(те рритори я)	1.2	ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Столовой дружины имени Бонивура

Краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения

«Краевой детский центр «Созвездие»

682924, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, ул. Северо-Заводская, д.7

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	7	1	Ширина проходной части внешней лестницы столовой более 4 м. Не предусмотрен центральный двусторонний порожек, согласно п. 5.1.13 СП 59.13330 2020	С,Г,О, У	Предусмотреть центральный двусторонний порожек на внешней лестнице столовой, согласно п. 5.1.13 СП 59.13330 2020	ТР
			7	1	На проступях краевых ступеней лестницы на входе в столовую не нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, согласно п. 6.2.8 СП 59.13330 2020	С	Нанести на проступях краевых ступеней лестницы на входе в столовую одну или несколько противоскользящи х полос, контрастных с поверхностью ступени, согласно п. 6.2.8 СП 59.13330 2020	ТР
			7	1	Лестница на входе в столовую не оборудована тактильно-контрастными наземными указателями, согласно п. 5.1.10 СП 59.13330 2020	С	Оборудовать лестницу на входе в столовую тактильно- контрастными наземными указателями, согласно п. 5.1.10 СП 59.13330 2020	ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет	7	1	Вход в столовую не оборудован пандусом, что не соответствует п. 6.1.2 СП 59.13330 2020	К	Оборудовать вход в столовую пандусом, согласно п. 6.1.2 СП 59.13330 2020	КР, ТР

2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	7	1	Замечаний нет			
2.4	Дверь (входная)	есть	7	1	Ширина одной из двухстворчатых дверей входа в столовую менее 0,8 м при ширине дверного проема 1,7 м, что не соответствует п. 6.1.5, 6.2.21 СП 59.13330 2020	К,О,С	Оборудовать дверные проемы на входе в столовую согласно п. 6.1.5, 6.2.21 СП 59.13330 2020	ТР
			7	1	На стеклянных полотнах дверей входной группы отсутствует контрастная маркировка. См. п. 6.1.6 СП 59.13330 2020	С	На стеклянных полотнах дверей входной группы отсутствует контрастная маркировка. См. п. 6.1.6 СП 59.13330 2020	ТР
			7	1	Не обеспечена задержка автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с доступных входов для инвалидов. в соответствии п. 6.1.5 СП 59.13330 2020	К, О	Отрегулировать доводчики дверей доступных входов для инвалидов для обеспечения задержки автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. в соответствии п. 6.1.5 СП 59.13330 2020	ТР
2.5	Тамбур	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	7	1	Доступный для инвалидов вход в столовую не обозначен знаками доступности согласно п. 6.5.1 СП 59.13330 2020	К, О, С, Г, У	Оборудовать доступный для инвалидов вход в столовую знаками доступности согласно п. 6.5.1 СП 59.13330 2020	ТР
			7	1	У доступного для инвалидов входа в столовую отсутствует тактильная информационная табличка для подачи информации об объекте, услугах, режиме работы в формате, доступном для всех категорий МГН. См. п. 6.5.9 СП 59.13330 2020	С	Оборудовать доступный для инвалидов вход в столовую тактильной информационной табличкой для подачи информации об объекте, услугах, режиме работы в формате, доступном для всех категорий МГН, согласно п. 6.5.9 СП 59.13330	ТР

							2020	
			7	1	У доступного для инвалидов входа в столовую отсутствует наружное вызывное устройство или средства связи с персоналом для вызова помощи. См. п. 6.1.1 СП 59.13330 2020	К, О, С, Г, У	Оборудовать доступный для инвалидов вход в столовую наружным вызывным устройством или средством связи с персоналом для вызова помощи, согласно п. 6.1.1 СП 59.13330 2020	ТР
			7	1	Наружное вызывное устройство или средства связи с персоналом для вызова помощи у доступного для инвалидов входа в столовую не оборудовано сервисным тактильно-визуальным знаком. См. п. 4.3.8.2 ГОСТ Р 52131 2019	С, Г, О, К, У	Оборудовать наружное вызывное устройство или средства связи с персоналом для вызова помощи у доступного для инвалидов входа в столовую сервисным тактильно-визуальным знаком, согласно п. 4.3.8.2 ГОСТ Р 52131 2019	ТР
			7	1	На входе в столовую не предусмотрено звуковое устройство ориентирования и информирования для обеспечения навигации инвалидов по зрению. См. п. 6.5.3 СП 59.13330 2020	С	Предусмотреть на входе в столовую звуковое устройство ориентирования и информирования для обеспечения навигации инвалидов по зрению. См. п. 6.5.3 СП 59.13330 2020	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (Г,О) ДУ (С,У) ВНД (К)	1	1	ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Согласно примечания п. 6.2.3 СП 59.13330 2020 В зданиях общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций тактильные напольные указатели не предусматриваются.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Столовой дружины имени Бонивура

Краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения

«Краевой детский центр «Созвездие»

682924, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, ул. Северо-Заводская, д.7

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	7,8	3,4	Дверные проемы в столовой имеются пороги высотой более 0,014 м. См. п. 6.2.4 СП 59.13330 2020	К,С	Демонтировать или понизить пороги в дверных проемах в столовой, согласно п. 6.2.4 СП 59.13330 2020	ТР
			8	3	На стеклянных полотнах дверей в столовой отсутствует контрастная маркировка. См. п. 6.1.6 СП 59.13330 2020	С	На стеклянных полотнах дверей входной группы отсутствует контрастная маркировка. См. п. 6.1.6 СП 59.13330 2020	ТР
			8	3	Двери в столовой не контрастны по отношению к стенам, а ручки дверей не контрастны по отношению к дверям. см. п 6.4.1 СП 59.13330 2020	С	Сделать в столовой контрастными двери по отношению к стенам, а ручки дверей по отношению к дверям. см. п 6.4.1 сп 59.13330 2020	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	7,8	3	Ширина одной из двухстворчатых дверей входа в столовую менее 0.8 м при ширине дверного проема 1,7 м, что не соответствует п. 6.2.21 СП 59.13330 2020	К,О,С	Оборудовать дверные проемы на входе в столовую согласно п. 6.2.21 СП 59.13330 2020	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Отсутствует информационная схема объекта с указанием расположения доступных сервисов и путей движения, выполненная в доступном формате для посетителей с нарушением зрения. п. 6.5.12 СП 59.13330 2020	С,К,О,Г	Установить на тактильную и или тактильно-звуковую схему, отображающую информацию о размещении и назначении помещений в здании согласно п. 6.5.12 СП 59.1330 2020.	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,К,Г,У) ДУ (С)	1,2	3,4	ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Столовой дружины имени Бонивура

Красового государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения

«Краевой детский центр «Созвездие»

682924, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, ул. Северо-Заводская, д.7

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	Замечаний нет			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	9	5	Стол для сбора грязной посуды в столовой оборудован не по п. 8.1.7. СП 59.13330 2020	К,С,О, У	Оборудовать стол для сбора грязной посуды согласно п. 8.1.7. СП 59.13330 2020	ТР
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Замечаний нет			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона	ДЧ-В	9	5	КР, ТР

обслуживания инвалидов				
---------------------------	--	--	--	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: На столе для грязной посуды имеется бортик высотой примерно 10 см со стороны приема посуды, что увеличивает высоту стола, и препятствует безопасной постановке посуды на стол.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Столовой дружины имени Бонивура
Краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения
«Краевой детский центр «Созвездие»
682924, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, ул. Северо-Заводская, д.7
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	нет	-	-	В здании столовой отсут- ствует туалетная комната. См. п. 6.3.1 СП 59.13330 2020	К,О,С, Г,У	Рассмотреть возможность оборудования в здании столовой универсальной туалетной комнаты доступной для инвалидов согласно п. 6.3.1 СП 59.13330 2020	КР,ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	ест ь	8.1	3	В умывальной комнате в столовой отсутствуют обо- рудованные места для ин- валидов. См. п. 6.3.1, 6.3.2 СП 59.13330 2020	К,О,С, Г,У	Оборудовать в комнате для умы- вания в столовой места для инвали- дов, минимум од- но. См. п. 6.3.1, 6.3.2 СП 59.13330 2020	ТР
				3	Доступные для инвалидов умывальники в комнате для умывания столовой оборудованы кранами с раздельным управлением горячей и холодной водой. См. п. 6.3.9 СП 59.13330 2020	К,О,С, У	Оборудовать до- ступные для инва- лидов умывальни- ки в комнате для умывания столо- вой кранами с ры- чажной рукояткой и термостатом, со- гласно п. 6.3.9 СП	ТР

						59.13330 2020	
			3	Доступные для инвалидов раковины в комнате для умывания столовой не имеют проема для ног. См. п. 8.1.7 СП 59.13330 2020	К	Оборудовать доступные для инвалидов раковины в комнате для умывания столовой проемами для ног, согласно п. 8.1.7 СП 59.13330 2020	ТР
			3	Доступные для инвалидов раковины в комнате для умывания столовой не оборудованы поручнями, согласно ГОСТ Р 51261-2022	О	Оборудовать доступные для инвалидов раковины в комнате для умывания столовой поручнями, согласно ГОСТ Р 51261-2022	ТР
			3	У доступных для инвалидов раковин для умывания в столовой отсутствуют специальные крючки для костылей, одежды и др. принадлежностей. См. п. 6.3.3 СП 59.13330 2020	О,К	Разместить у доступных для инвалидов раковин для умывания в столовой специальные крючки для костылей, одежды и др. принадлежностей, согласно п. 6.3.3 СП 59.13330 2020	ТР
			3	Сушилка для рук, держатель бумажных полотенец размещены в недоступном для инвалидов месте на недоступной для инвалидов колясочников и людей маленького роста высоте. См. п. 6.4.2 СП 59.13330 2020	О,К,С, Г,У	Разместить в доступном для инвалидов месте на доступной для инвалидов колясочников и людей маленького роста высоте сушилку для рук, держатель бумажных полотенец, согласно п. 6.4.2 СП 59.13330 2020	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (Г,У) ДУ (К,О,С)	8.1	3	КР,ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Столовой дружины имени Бонивура
Краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения
«Краевой детский центр «Созвездие»
682924, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, ул. Северо-Заводская, д.7
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	7	1	На проступях краевых ступеней лестницы на входе в столовую не нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, согласно п. 6.2.8 СП 59.13330 2020	С	Нанести на проступях краевых ступеней лестницы на входе в столовую одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, согласно п. 6.2.8 СП 59.13330 2020	ТР
			7	1	На стеклянных полотнах дверей входной группы отсутствует контрастная маркировка. См. п. 6.1.6 СП 59.13330 2020	С	На стеклянных полотнах дверей входной группы отсутствует контрастная маркировка. См. п. 6.1.6 СП 59.13330 2020	ТР
			8	3	На стеклянных полотнах дверей в столовой отсутствует контрастная маркировка. См. п. 6.1.6 СП 59.13330 2020	С	На стеклянных полотнах дверей входной группы отсутствует контрастная маркировка. См. п. 6.1.6 СП 59.13330 2020	ТР
			7	1	Доступный для инвалидов вход в столовую не обозначен знаками доступности согласно п. 6.5.1 СП 59.13330 2020	К, О, С, Г, У	Оборудовать доступный для инвалидов вход в столовую знаками доступности согласно п. 6.5.1 СП 59.13330 2020	ТР

			7	1	У доступного для инвалидов входа в столовую отсутствует тактильная информационная табличка для подачи информации об объекте, услугах, режиме работы в формате, доступном для всех категорий МГН. См. п. 6.5.9 СП 59.13330 2020	С	Оборудовать доступный для инвалидов вход в столовую тактильной информационной табличкой для подачи информации об объекте, услугах, режиме работы в формате, доступном для всех категорий МГН, согласно п. 6.5.9 СП 59.13330 2020	ТР
			7	1	Наружное вызывное устройство или средства связи с персоналом для вызова помощи у доступного для инвалидов входа в столовую не оборудовано сервисным тактильно-визуальным знаком. См. п. 4.3.8.2 ГОСТ Р 52131 2019	С, Г, О, К, У	Оборудовать наружное вызывное устройство или средства связи с персоналом для вызова помощи у доступного для инвалидов входа в столовую сервисным тактильно-визуальным знаком, согласно п. 4.3.8.2 ГОСТ Р 52131 2019	ТР
			7	1	У доступного для инвалидов входа в столовую отсутствует наружное вызывное устройство или средства связи с персоналом для вызова помощи. См. п. 6.1.1 СП 59.13330 2020	К, О, С, Г, У	Оборудовать доступный для инвалидов вход в столовую наружным вызывным устройством или средством связи с персоналом для вызова помощи, согласно п. 6.1.1 СП 59.13330 2020	ТР
6.2	Акустические средства	есть	7	1	На входе в столовую не предусмотрено звуковое устройство ориентирования и информирования для обеспечения навигации инвалидов по зрению. См. п. 6.5.3 СП 59.13330 2020	С	Предусмотреть на входе в столовую звуковое устройство ориентирования и информирования для обеспечения навигации инвалидов по зрению. См. п. 6.5.3 СП 59.13330 2020	ТР

6.3	Тактильные средства	есть	7	1	Перед лестницей на входе в столовую не установлены тактильно-контрастные наземные указатели, согласно п. 5.1.10 СП 59.13330 2020	С	Установить перед лестницей на входе в столовую тактильно-контрастные наземные указатели, согласно п. 5.1.10 СП 59.13330 2020	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Замечаний нет			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (О,Г) ДУ(К,С,У)	7.8	1,3	ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 6

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Столовая дружины имени Бонивура краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Краевой детский центр «Созвездие»
- 1.2. Адрес объекта 682924, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, ул. Северо-Заводская, д. 7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание столовая 1 этажей, 1035,4 кв.м.
 - часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); кв.м
- 1.4. Год постройки здания столовой, последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* , *капитального*

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) краевое государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Краевой детский центр «Созвездие»/ КГБНОУ КДЦ Созвездие
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 682910, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, 369 м на юго-запад от ориентира жилого дома 74 улица Клубная
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Министерство образования и науки Хабаровского края
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 680002, Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72, тел. 8 (4212) 32-73-68

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития* НЕТ

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 246 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

г. Хабаровск остановка Автовокзал (автобус № 203) — п. Переяславка, от остановки п. Переяславка автобус «Кольцо» до остановки «ДЭУ».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 420 м

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (местами имеется продольный уклон более 5%)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (нет, дорога местами имеет гравийное покрытие)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У)

		ДУ(С,К)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,О) ДУ (С,У) ВНД(К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,К,Г,У) ДУ (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ДУ (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,Г) ДУ(К,С,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Основные структурно-функциональные зоны столовой дружины имени Бонивура краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Краевой детский центр «Созвездие» частично и условно доступны для инвалидов разных нозологий и временно не доступны по санитарно-гигиеническим помещениям

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	КР,ТР
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР,ТР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	КР,ТР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Столовая дружины имени Бонивура краевого государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Краевой детский центр «Созвездие» полностью доступна к потребностям инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

—

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «___» _____ 2023 г.,

2. Акта обследования объекта: акт № 6 от «___» _____ 2023 г.,

3. Решения Комиссии _____ от «___» _____ 20__ г.

Результаты фотофиксации на объекте столовая

№ фото	фото
1.	
2.	

3.



4.




5.



6.



План столовой



Условные обозначения

-  Маршрут движения МГН
- 7 - вход в столовую
- 8 - вход в зал приема пищи
- 8.1 - комната для умыwania
- 9 - стол для сбора грязной посуды
- 10, 10.1 - залы для приема пищи