

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
КГБНОУ КДЦ Созвездие  
А.Е. Волостникова

2023 г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Физкультурно-оздоровительный комплекс «Фокстрот»  
1.2. Адрес объекта район им. Лазо, рабочий посёлок Переяславка, улица Авиаторов, д. 101  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 6604 кв.м.  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.  
1.4. Год постройки здания 2018, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Краевое государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Краевой детский центр «Созвездие» (КГБНОУ КДЦ Созвездие)  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 682910, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, 369 м на юго-запад от ориентира жилого дома 74 улица Клубная  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная  
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Хабаровского края  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 680002, Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72, тел. 8 (4212) 32-73-68

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) дополнительное образование детей и взрослых, отдых и оздоровление детей  
2.2 Виды оказываемых услуг занятия физкультурой и спортом  
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети, взрослые трудоспособного возраста

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 2312 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 2000 м

3.2.2 время движения (пешком) 120 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры, неровная дорога, гравийное покрытие на некоторых участках дороги)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (выделенный пешеходный путь для инвалидов на коляске не оборудован)

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.        | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        | <b>A</b>                                   |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                            |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках         | A                                          |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | A                                          |
| 4         | с нарушениями зрения                        | A                                          |
| 5         | с нарушениями слуха                         | A                                          |
| 6         | с нарушениями умственного развития          | A                                          |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| №<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта            | Рекомендации по<br>адаптации объекта (вид<br>работы)* |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1         | Территория, прилегающая к зданию (участок)                 | КР, ТР                                                |
| 2         | Вход (входы) в здание                                      | ТР                                                    |
| 3         | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ТР                                                    |
| 4         | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)      | ТР                                                    |
| 5         | Санитарно-гигиенические помещения                          | ТР                                                    |
| 6         | Система информации на объекте (на всех зонах)              | ТР                                                    |

|    |                                                   |        |
|----|---------------------------------------------------|--------|
| 7  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | КР, ТР |
| 8. | <b>Все зоны и участки</b>                         | КР, ТР |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано \_\_\_\_\_**

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 1**

**Хабаровский край**  
Наименование территориального  
образования субъекта РФ

«10» 07 2023 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Физкультурно-оздоровительный комплекс «Фокстрот»  
1.2. Адрес объекта район им. Лазо, рабочий посёлок Переяславка, улица Авиаторов, д. 101  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 6604 кв.м  
- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 12422 кв.м  
1.4. Год постройки здания 2018, последнего капитального ремонта -  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального -  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Краевое государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Краевой детский центр «Созвездие» (КГБНОУ КДЦ Созвездие)  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 682910, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, 369 м на юго-запад от ориентира жилого дома 74 улица Клубная

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) дополнительное образование детей и взрослых, отдых и оздоровление детей  
2.2 Виды оказываемых услуг занятия физкультурой и спортом  
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети, взрослые трудоспособного возраста  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 2312 чел.  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет  
Дополнительная информация \_\_\_\_\_

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 2000 м.

3.2.2 время движения (пешком) 120 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да)

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть* (бордюры, неровная дорога, гравийное покрытие на некоторых участках дороги)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет* (выделенный пешеходный путь для инвалидов на коляске не оборудован)

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.        | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        | A                                                                   |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                | A                                                                   |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках         | A                                                                   |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | A                                                                   |
| 4         | с нарушениями зрения                        | A                                                                   |
| 5         | с нарушениями слуха                         | A                                                                   |
| 6         | с нарушениями умственного развития          | A                                                                   |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №<br>№<br>п/п | Основные структурно-<br>функциональные зоны   | Состояние доступности,<br>в том числе для основных<br>категорий инвалидов** | Приложение      |                 |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|               |                                               |                                                                             | № на<br>плане   | №<br>фото       |
| 1             | Территория, прилегающая к зданию<br>(участок) | ДЧ-И (К, О, Г, У)<br>ДУ(С)                                                  | 1т,2т,3т,4<br>т | 1,2,3,4,5       |
| 2             | Вход (входы) в здание                         | ДЧ-И (К, О)<br>ДУ (С, Г, У)                                                 | 1,2,3,4         | 7,8,9,<br>10,11 |

|   |                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (О,Г,У)<br>ДУ (К,С)  | 5,6,8,<br>лифт,<br>зона<br>безопасн<br>ости                                                                                                                                                                                   | 12,13,14<br>.15,16,1<br>7,18,192<br>0,21,22,<br>23,24,25<br>.26                                                    |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К,О,У)<br>ДУ (С, Г) | 10,<br>раздевалк<br>и,<br>кабинет<br>директор<br>а. залы<br>для<br>занятий<br>спортом,<br>бассейн,<br>кафе                                                                                                                    | 22,27,28<br>.29,30,<br>31,44                                                                                       |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (Г,У)<br>ДУ (К,О,С)  | 9,<br>9.1,9.2,9.<br>3,9.4,11,1<br>1.1,<br>раздевалк<br>и                                                                                                                                                                      | 32,33,35<br>.36,37,3<br>8,39,40,<br>41,42,43                                                                       |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДУ                        | 1т, 4т, 1, 2, 3,<br>4, 5, 6,7, 8,<br>9,<br>9.1,<br>9.2,<br>9.3,<br>9.4,<br>10,<br>11,<br>11.1,<br>рецепция,<br>балкон,<br>кабинет<br>директора,<br>балкон,<br>лифт, зона<br>безопасности<br>раздевалка,<br>спортивные<br>залы | 1,2,3,4,5<br>.6,7,8,9,<br>10,11,12<br>.13,14,<br>15,16,17<br>.18,19,<br>20,23,<br>27,<br>30,32,<br>33,41,42<br>.44 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДУ                        | -                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                  |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** Основные структурно-функциональные зоны объекта частично и условно доступны для инвалидов разных нозологий

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №<br>№<br>п \п | Основные структурно-функциональные<br>зоны объекта           | Рекомендации по адаптации<br>объекта (вид работы)*                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ТР                                                                                          |
| 2              | Вход (входы) в здание                                        | ТР                                                                                          |
| 3              | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | КР, ТР<br>Технические решения невозможны –<br>организация альтернативной формы обслуживания |
| 4              | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | КР, ТР                                                                                      |
| 5              | Санитарно-гигиенические помещения                            | ТР                                                                                          |
| 6              | Система информации на объекте (на всех зонах)                | ТР                                                                                          |
| 7              | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | КР, ТР                                                                                      |
| 8.             | <b>Все зоны и участки</b>                                    | КР, ТР                                                                                      |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
Объект полностью доступен для инвалидов и МГН

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) \_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов Да

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>5</u> л.  |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на <u>5</u> л.  |
| 3. Путей движения в здании                 | на <u>10</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>6</u> л.  |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>9</u> л.  |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>13</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте ФОК на 16 л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ ФОК на 6 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель  
рабочей группы \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов

ИО председателя ХКО ООО ВОИ Р.Г.Бех

(Должность, Ф.И.О.)

Председатель ХКО ОООИ ВОГ О.В Свионтовская

(Должность, Ф.И.О.)

Председатель ХКО ВОС Е.А Зенкина

(Должность, Ф.И.О.)

представители организации,  
расположенной на объекте

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «    » 20 г. (протокол №     )  
Комиссией (название). \_\_\_\_\_



### I Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Фокстрот», район им. Лазо, рабочий посёлок

Переяславка, улица Авиаторов, д. 101

Наименование объекта, адрес

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие<br>элемента |               |           | Выявленные нарушения<br>и замечания                                                                                                                                                                               |                                                | Работы по адаптации<br>объектов                                                                                                                                                    |               |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|          |                                                              | есть/<br>нет        | № на<br>плане | №<br>фото | Содержание                                                                                                                                                                                                        | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(катего-<br>рия) | Содержание                                                                                                                                                                         | Виды<br>работ |
| 1.1      | Вход (входы) на<br>территорию                                | есть                | 1т            | 1         | Пешеходные тротуары не имеет непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, пешеходными коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования. См. п. 5.1.3 СП 59.133330 2020 | К, О,<br>С, Г,<br>У                            | Связать пешеходные тротуары объекта с внешними пешеходными коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования, согласно п. 5.1.3 СП 59.133330 2020 | КР, ТР        |
| 1.2      | Путь (пути)<br>движения на<br>территории                     | есть                | 1т            | 2.3       | На входе на территорию (калитка), имеется перепад высот до 0,2 м обустроенный искусственной неровностью высотой более 3 см. См. п. 5.1.5 СП 59.133330 2020                                                        | К, О                                           | Привести искусственную неровность на входе в соответствие п. 5.1.5 СП 59.133330 2020 и ГОСТ Р 52605.                                                                               | ТР            |
|          |                                                              |                     | 1т            | 1         | Отсутствует схема прилегающей территории объекта с указанием доступных путей движения инвалидов всех категорий и доступных сервисов. См. п. 5.1.1 СП 59.133330 2020                                               | К, О,<br>С, Г,<br>У                            | Установить на входе схему прилегающей территории объекта с указанием доступных путей движения инвалидов всех категорий и доступных сервисов, согласно п. 5.1.1 СП 59.133330 2020   | ТР            |

|     |                        |      |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                      |    |
|-----|------------------------|------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     |                        |      | 1т     | 2,3 | Стойка шлагбаума установлена на пешеходном тротуаре, сужает ширину пешеходного тротуара до 1 м., создает препятствие для движения инвалидов. Согласно п. 5.1.7 СП 59.133330 2020 минимально допустимая ширина пешеходной дорожки 1.2 м. Согласно п. 5.9 СП 136.13330 2012 временные сооружения, столбы наружного освещения и указателей, газетные и торговые киоски и т.д. должны располагаться за пределами полосы движения. | С, К          | Привести ширину пешеходного тротуара в соответствие требований п. 5.1.7 СП 59.133330 2020 и п. 5.9 СП 136.13330 2012 | ТР |
|     |                        |      | 4т     | 6   | Вход на игровую площадку не оборудован доступными для МГН элементами информации 5.1.1 СП 59.133330 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | К, О, С, Г, У | Оборудовать вход на игровую площадку доступными для МГН элементами информации согласно 5.1.1 СП 59.133330 2020       | ТР |
|     |                        |      | 4т     | 6   | Покрытие пешеходных дорожек игровой площадки не из твердых материалов, местами не ровное. См. п. 5.1.11 СП 59.13330 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | О,К,С         | Заменить покрытие пешеходных дорожек в соответствие требований п. 5.1.11 СП 59.13330 2020                            | ТР |
|     |                        |      | 4т     | 6   | На входе на игровую площадку имеется бордюр высотой более 15 см. См. п. 5.1.5 СП 59.13330 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | К, О, С,      | Привести вход на игровую площадку в соответствие требований п. 5.1.5 СП 59.13330 2020                                | ТР |
| 1.3 | Лестница (наружная)    | нет  |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                      |    |
| 1.4 | Пандус (наружный)      | нет  |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                      |    |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть | 2т, 3т | 4,5 | Специальные парковочные места для автотранспорта инвалидов не обозначены знаками на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | К, О, С, Г,   | Обозначить специальные парковочные места для автотранспорта инвалидов                                                | ТР |

|                         |  |    |   |                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                              |    |
|-------------------------|--|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                         |  |    |   | См. п. 5.2.1 СП 59.13330.2020                                                                                                                               |             | знаками на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.) согласно п. 5.2.1 СП 59.13330.2020                                                                                 |    |
|                         |  |    |   | Отсутствует разметка парковочного места для транспорта инвалидов, пользующихся коляской с разметкой зоны безопасности. См. п. 5.2.1, 5.2.4 СП 59.13330 2020 | К, О, С, Г, | Нанести на автопарковке разметку парковочного места для транспорта инвалидов, пользующихся коляской с разметкой зоны безопасности, согласно п. 5.2.1, 5.2.4 СП 59.13330 2020 | ТР |
|                         |  | 3т | 5 | Отсутствуют обозначенные парковочные места для автотранспорта инвалидов на парковке. См. п. 5.2.1 СП 59.13330 2020                                          | К, О, С, Г, | Обозначить парковочные места для автотранспорта инвалидов согласно п. 5.2.1 СП 59.13330 2020                                                                                 | ТР |
| ОБЩИЕ требования к зоне |  |    |   | Замечаний нет                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                              |    |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение   |           | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане   | № фото    |                                                                                |
| Территории, прилегающей к зданию (участка)  | <b>ДЧ-И</b> (К, О, Г, У)<br><b>ДУ</b> (С)                      | 1т,2т,3т, 4т | 1,2,3,4,5 | КР,ТР                                                                          |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Фокстрот», район им. Лазо, рабочий посёлок  
Переяславка, улица Авиаторов, д. 101  
Наименование объекта, адрес

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие<br>элемента |               |           | Выявленные нарушения<br>и замечания                                                                                     |                                                | Работы по адаптации<br>объектов                                                                                                                          |               |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|          |                                                              | есть/<br>нет        | № на<br>плане | №<br>фото | Содержание                                                                                                              | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(катего-<br>рия) | Содержание                                                                                                                                               | Виды<br>работ |
| 2.1      | Лестница<br>(наружная)                                       | нет                 |               |           |                                                                                                                         |                                                |                                                                                                                                                          |               |
| 2.2      | Пандус<br>(наружный)                                         | нет                 |               |           |                                                                                                                         |                                                |                                                                                                                                                          |               |
| 2.3      | Входная<br>площадка (перед<br>дверью)                        | есть                | 1,2           | 7,8       | Замечаний нет                                                                                                           |                                                |                                                                                                                                                          |               |
| 2.4      | Дверь (входная)                                              | есть                | 1             | 7         | Двери доступного входа для инвалидов не контрастны по отношению к стенам и ручкам дверей. См. п. 6.4.1 СП 59.13330 2020 | С                                              | Обеспечить контрастность дверей доступного для инвалидов входа по отношению к стенам и ручкам дверей в соответствие требований п. 6.4.1 СП 59.13330 2020 | ТР            |
|          |                                                              |                     | 1,2           | 7,8       | На стеклянных полотнах дверей входной группы отсутствует контрастная маркировка. См. п. 6.1.6 СП 59.13330 2020          | С                                              | На стеклянных полотнах дверей входной группы отсутствует контрастная маркировка. См. п. 6.1.6 СП 59.13330 2020                                           | ТР            |

|                         |      |   |     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|-------------------------|------|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                         |      |   | 1.2 | 7.8                                                                                                                                              | Не обеспечена задержка автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с доступных входов для инвалидов. в соответствии п. 6.1.5 СП 59.13330 2020                                                                                                                                        | К, О                                                                                                                    | Отрегулировать доводчики дверей доступных входов для инвалидов для обеспечения задержки автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. в соответствии п. 6.1.5 СП 59.13330 2020                                                                                                         | ТР |
|                         |      |   | 4   | 11                                                                                                                                               | Проход, оборудованный рамками металлоискателя, не промаркирован знаками, предупреждающими людей со стимуляторами сердечной деятельности о запрете движения и информационным указателем о пути следования к ближайшему доступному для данной категории посетителей проходу. См. п. 6.5.1 СП 59.13330 2020 | К, О, С, Г, У                                                                                                           | Промаркировать проход, оборудованный рамками металлоискателя, знаками, предупреждающими людей со стимуляторами сердечной деятельности о запрете движения и информационным указателем о пути следования к ближайшему доступному для данной категории посетителей проходу, согласно п. 6.5.1 СП 59.13330 2020 | ТР |
| ОБЩИЕ требования к зоне | есть | 1 | 7   | Доступный для инвалидов вход не обозначен знаками доступности согласно п. 6.5.1 СП 59.13330 2020                                                 | К, О, С, Г, У                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Оборудовать доступный вход для инвалидов знаками доступности согласно п. 6.5.1 СП 59.13330 2020                         | ТР                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|                         |      | 1 | 7   | У доступного для инвалидов входа отсутствует указатель направления ко входу доступному для инвалидов колясочников. См. п. 6.5.1 СП 59.13330 2020 | К, О, С, Г, У                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Оборудовать доступный вход для инвалидов указателем к доступному для инвалидов входу согласно п. 6.5.1 СП 59.13330 2020 | ТР                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |

|  |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                       |    |
|--|--|--|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  |  |  | 1 | 7 | У доступного для инвалидов входа отсутствует тактильная информационная табличка для подачи информации об объекте, услугах, режиме работы в формате, доступном для всех категорий МГН. См. п. 6.5.9 СП 59.13330 2020 | С             | Оборудовать доступный для инвалидов вход тактильной информационной табличкой для подачи информации об объекте, услугах, режиме работы в формате, доступном для всех категорий МГН, согласно п. 6.5.9 СП 59.13330 2020 | ТР |
|  |  |  | 1 | 7 | У доступного для инвалидов входа отсутствует наружное вызывное устройство или средства связи с персоналом для вызова помощи. См. п. 6.1.1 СП 59.13330 2020                                                          | К, О, С, Г, У | Оборудовать доступный для МГН вход наружным вызывным устройством или средством связи с персоналом для вызова помощи, согласно п. 6.1.1 СП 59.13330 2020                                                               | ТР |
|  |  |  | 3 | 9 | У не доступного для инвалидов входа отсутствует указатель направления к доступному для инвалидов входу. См. п. 6.5.1 СП 59.13330 2020                                                                               | К, О, С, Г, У | Оборудовать доступный вход для инвалидов указателями к доступному для инвалидов входу, согласно п. 6.5.1 СП 59.13330 2020                                                                                             | ТР |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |              | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото       |                                                                                   |
| Входа (входов) в здание                     | <b>ДЧ-И</b> (К, О)<br><b>ДУ</b> (С, Г, У)                      | 1,2,3,4    | 7,8,9, 10,11 | ТР                                                                                |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: 1. Согласно примечания п. 6.1.8 СП 59.13330 2020, на наружных входных площадках и тамбурах эвакуационных выходов тактильные указатели не предусматриваются.

2. Рекомендуется сделать левый вход доступным для МГН с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и интеллекта, а центральный вход доступным для инвалидов пользующихся инвалидной коляской. Правый вход оставить недоступным для МГН, с размещением указателя, направляющего МГН к доступным входам.

### I Результаты обследования:

#### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Фокстрот», район им. Лазо, рабочий посёлок

Переяславка, улица Авиаторов, д. 101

Наименование объекта, адрес

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие<br>элемента |               |           | Выявленные нарушения<br>и замечания                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | Работы по адаптации<br>объектов                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|          |                                                              | есть/<br>нет        | № на<br>плане | №<br>фото | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                           | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(катего-<br>рия) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Виды<br>работ |
| 3.1      | Коридор<br>(вестибюль, зона<br>ожидания,<br>галерея, балкон) | есть                | 7             | 19        | Ширина турникета в холле<br>1 го этажа 0,68 м, что не<br>соответствует п. 6.1.9 СП<br>59.13330 2020                                                                                                                                                                  | К,О                                            | Привести ширину<br>турникета в<br>соответствие п.<br>6.1.9 СП 59.13330<br>2020                                                                                                                                                                                                                 | ТР            |
| 3.2      | Лестница<br>(внутри здания)                                  | есть                | -             | 16,<br>17 | Боковые края ступеней<br>лестниц на основных путях<br>движения МГН, не<br>примыкающие к стенам, не<br>имеют бортики высотой не<br>менее 0,02 м или другие<br>устройства для<br>предотвращения<br>соскальзывания трости или<br>ноги. См. п. 6.2.8 СП 59<br>13330 2020 | О, С                                           | Оборудовать<br>боковые края<br>ступеней лестниц<br>на основных<br>путях движения<br>МГН, не<br>примыкающие к<br>стенам, бортиками<br>высотой не менее<br>0,02 м или<br>другими<br>устройствами для<br>предотвращения<br>соскальзывания<br>трости или ноги.<br>См. п. 6.2.8 СП 59<br>13330 2020 | ТР            |
|          |                                                              |                     | -             | 14,<br>15 | Высота поручней лестниц<br>на основных путях<br>движения МГН 1,1 м, что<br>не соответствует п. 6.2.11<br>СП 59.13330 2020                                                                                                                                            | О,С                                            | Согласовать с<br>общественной<br>организацией<br>инвалидов края<br>возможность<br>использования<br>поручней<br>лестницы на<br>основных путях<br>движения МГН<br>высотой 1,1 м. на<br>либо привести<br>высоту поручней<br>к указанной в п.<br>6.2.11 СП<br>59.13330 2020                        | ТР            |

|     |                                   |      |      |            |                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|-----|-----------------------------------|------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     |                                   |      | -    | 14, 15     | Нет контрастной маркировки ступеней лестничных маршей на основных путях движения МГН. См. п. 6.2.8 СП 59.13330 2020                                                                                                              | С             | Нанести контрастную маркировку ступеней лестничных маршей на основных путях движения МГН. См. п. 6.2.8 СП 59.13330 2020                                                                                                                      | ТР |
|     |                                   |      | -    | 14, 15     | На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней лестниц на основных путях движения МГП не предусмотрены рельефные обозначения этажей. См. п. 6.2.12 СП 59.13330 2020                                              | С             | Предусмотреть на боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней лестниц на путях движения МГН рельефные обозначения этажей, согласно п. 6.2.12 СП 59.13330 2020                                                                 | ТР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания)            | нет  |      |            |                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | есть | лифт | 16, 17, 18 | Доступный для инвалидов лифт не обозначен знаком доступности для МГН на всех этажах. См. п. 6.5.1, 6.5.2, 6.5.9 СП 59.13330 2020                                                                                                 | К, О, С, Г, У | Обозначить доступный для инвалидов лифт знаком доступности для МГН на всех этажах, согласно п. 6.5.1, 6.5.2, 6.5.9 СП 59.13330 2020                                                                                                          | ТР |
|     |                                   |      | лифт | 16, 17, 18 | На боковых поверхностях дверных проемов выходов из лифтов на всех этажах на высоте 1,5 м от уровня пола нет обозначения номера этажа рельефными цифрами, продублированными шрифтом Брайля. См. п. 6.2.16, 6.5.9 СП 59.13330 2020 | С             | Разместить обозначения номера этажа на боковых поверхностях дверных проемов выходов из лифтов на всех этажах на высоте 1,5 м от уровня пола рельефными цифрами, продублированными шрифтом Брайля, согласно п. 6.2.16, 6.5.9 СП 59.13330 2020 | ТР |

|     |                                           |      |      |        |                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|-----|-------------------------------------------|------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     |                                           |      | лифт | 16     | На стене напротив каждой кабины лифта, на всех этажах, на высоте 1,5 м нет обозначения этажа высотой цифр не менее 0,1 и не более 0,2 м, контрастное по отношению к цвету поверхности стены. См. п. 6.2.16 СП 59.13330 2020 | К, О, С, Г, У | Разместить обозначения этажа на стене напротив каждой кабины лифта, на всех этажах, на высоте 1,5 м высотой цифр не менее 0,1 и не более 0,2 м, контрастное по отношению к цвету поверхности стены, согласно п. 6.2.16 СП 59.13330 2020 | ТР |
| 3.5 | Дверь                                     | есть | -    | 19     | На прозрачных полотнах дверей на путях движения МГН на всех этажах не предусмотрена контрастная маркировка в форме прямоугольника или круга. См. п. 6.1.6 СП 59.13330 2020                                                  | С             | Предусмотреть на прозрачных полотнах дверей на путях движения МГН на всех этажах контрастную маркировку в форме прямоугольника или круга. См. п. 6.1.6 СП 59.13330 2020                                                                 | ТР |
|     |                                           |      | -    | -      | На путях движения МГН на всех этажах не обеспечена задержка автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. См. п. 6.1.5 СП 59.13330 2020                                                                | К, О          | Отрегулировать доводчики дверей на путях движения МГН на всех этажах для обеспечения задержки автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. в соответствии п. 6.1.5 СП 59.13330 2020                               | ТР |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 8    | 20, 21 | Отсутствуют пандусы на путях эвакуации 1-го этажа. См. п. 6.2.22 СП 59.13330 2020                                                                                                                                           | К             | Оборудовать эвакуационный выход из спортзала 1-го этажа пандусом согласно п. 6.2.22 СП 59.13330 2020                                                                                                                                    | ТР |

|  |  |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
|--|--|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |           | Зон<br>а<br>без<br>опа<br>сно<br>сти | На 5-м этаже отсутствует пожаробезопасная зона.<br>См. п. 6.2.25 СП 59.13330 2020                                                                                                                                                                               | К,О,С,<br>Г | Оборудовать этаж пожаробезопасной зоной согласно п. 6.2.25 СП 59.13330 2020, либо исключить доступ на этаж инвалидов, пользующихся креслом-коляской, продумав вопрос альтернативного оказания услуг                                                           | КР,ТР<br>Техни<br>ческие<br>решен<br>ия<br>невоз<br>можн<br>ы –<br>органи<br>зация<br>альтер<br>нативн<br>ой<br>формы<br>обслу<br>живан<br>ия |
|  |  | 23        | Зон<br>а<br>без<br>опа<br>сно<br>сти | Двери, стены помещений пожаробезопасных зон, а также пути движения к ним не обозначены согласно п. 6.2.19, 6.2.1.10 ГОСТ 51671 2020. См. п. 6.5.1 СП 59.13330 2020                                                                                              | К           | Обозначить двери, стены помещений пожаробезопасных зон, а также пути движения к ним согласно п. 6.2.1.9, 6.2.1.10 ГОСТ 51671 2020. См. п. 6.5.1 СП 59.13330 2020                                                                                              | ТР                                                                                                                                            |
|  |  | 25,<br>26 | Зон<br>а<br>без<br>опа<br>сно<br>сти | Отсутствуют противопожарные двери в дверном проеме пожаробезопасных зон, выходящем на лестничную клетку См. п. 6.2.27 СП 59.13330 2020                                                                                                                          | К           | Установить противопожарные двери в дверном проеме пожаробезопасных зон выходящем на лестничную клетку согласно п. 6.2.27 СП 59.13330 2020                                                                                                                     | ТР                                                                                                                                            |
|  |  | 24        | Зон<br>а<br>без<br>опа<br>сно<br>сти | В пожаробезопасных зонах, имеющих выход на лестничную клетку, не размещены необходимые приспособления для эвакуации (не менее одних носилок и двух эвакуационных кресел на каждые 10 человек, находящихся в пожаробезопасной зоне). См. 6.2.28 СП 59.13330 2020 | К           | Разместить в пожаробезопасных зонах, имеющих выход на лестничную клетку, необходимые приспособления для эвакуации (не менее одних носилок и двух эвакуационных кресел на каждые 10 человек, находящихся в пожаробезопасной зоне). См. 6.2.28 СП 59.13330 2020 | ТР                                                                                                                                            |

|                               |      |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|-------------------------------|------|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ОБЩИЕ<br>требования к<br>зоне | есть | 5    | 12               | Отсутствует информационная схема объекта на нулевом этаже с указанием расположения доступных сервисов и путей движения, выполненная в доступном формате для посетителей с нарушением зрения.<br>п. 6.5.12 СП 59.13330 2020                                                                 | С,К,<br>О,Г | Установить на нулевом этаже тактильную и или тактильно-звуковую схему, отображающую информацию о размещении и назначении помещений в здании согласно п. 6.5.12 СП 59.13330 2020.                                                                                                                | ТР |
|                               |      | 6    | 13               | На участках пола на основных путях движения МГН перед дверными проемами в помещения по ходу движения, открытыми входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами не предусмотрены предупреждающие тактильные напольные указатели по ГОСТ Р 52875. См. п. 6.2.3 СП 59.13330 2020 | С           | Предусмотреть на участках пола на основных путях движения МГН перед дверными проемами в помещения по ходу движения, открытыми входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами не предупреждающие тактильные напольные указатели по ГОСТ Р 52875, согласно п. 6.2.3 СП 59.13330 2020 | ТР |
|                               |      | лифт | 16.<br>17.<br>18 | Перед дверными проемами лифтов на всех этажах не предусмотрен предупреждающий тактильный напольный указатель по ГОСТ Р 52875. См. п. 6.2.3 СП 59.13330 2020                                                                                                                                | С           | Предусмотреть перед дверными проемами лифтов на всех этажах предупреждающий тактильный напольный указатель по ГОСТ Р 52875. См. п. 6.2.3 СП 59.13330 2020                                                                                                                                       | ТР |

#### II Заключение по зоне:

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной<br>зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования ОСИ) | Приложение    |           | Рекомендации<br>по адаптации**<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта<br>обследования ОСИ |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                      | № на<br>плане | №<br>фото |                                                                                           |

|                                                              |                                        |                                |                                              |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | <b>ДЧ-И</b> (О,Г,У)<br><b>ДУ</b> (К,С) | 5,6,8, лифт, зона безопасности | 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | КР,ТР<br>Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: 1. Вопрос эвакуации в случае экстренной ситуации инвалидов, пользующихся креслом-коляской с уровня 1-го этажа не продуман. Пандусы и зоны безопасности на 1-м этаже не предусмотрены. Как вариант предлагается оборудовать пандусом эвакуационный выход через спортзал первого этажа и обозначить его специальными информационными знаками, направляющими инвалидов, пользующихся креслом-коляской к данному эвакуационному выходу.

2. На 5-м этаже не предусмотрена пожаробезопасная зона. В случае экстренной ситуации жизнь инвалида, пользующегося креслом-коляской, оказавшегося на 5-м этаже, будет подвергнута опасности. Рекомендуется ограничить доступ инвалидов, пользующихся креслом-коляской на 5-й этаж, предусмотрев альтернативные варианты оказания услуг (на других этажах), либо оборудовать на этаже пожаробезопасную зону.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Фокстрот», район им. Лазо, рабочий посёлок

Переяславка, улица Авиаторов, д. 101

Наименование объекта, адрес

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие<br>элемента |                                      |           | Выявленные нарушения<br>и замечания                                                                                                                                                                          |                                                | Работы по адаптации<br>объектов                                                                                                                                                                 |               |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|          |                                                              | есть/<br>нет        | № на<br>плане                        | №<br>фото | Содержание                                                                                                                                                                                                   | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(катего-<br>рия) | Содержание                                                                                                                                                                                      | Виды<br>работ |
| 4.1      | Кабинетная<br>форма<br>обслуживания                          | есть                | 10                                   | 44        | На входе в медкабинет отсутствует информационная табличка на стене со стороны дверной ручки с названием помещения с использованием шрифта Брайля, что не соответствует п. 6.5.9 СП 59.13330 2020.            | С                                              | Установить на входе в медкабинет информационную табличку на стене со стороны дверной ручки с названием помещения с использованием шрифта Брайля, согласно п. 6.5.9 СП 59.13330 2020.            | ТР            |
|          |                                                              |                     | Раз<br>дев<br>алк<br>и               | 22        | На входах в раздевальные комнаты отсутствуют информационные таблички на стене со стороны дверной ручки с названием помещения с использованием шрифта Брайля, что не соответствует п. 6.5.9 СП 59.13330 2020. | С                                              | Установить на входах в раздевальные комнаты информационные таблички на стене со стороны дверной ручки с названием помещения с использованием шрифта Брайля, согласно п. 6.5.9 СП 59.13330 2020. | ТР            |
|          |                                                              |                     | Ка<br>бин<br>ет<br>дир<br>ект<br>ора | -         | На входе в кабинет руководителя отсутствует информационная табличка на стене со стороны дверной ручки с названием помещения с использованием шрифта Брайля, что не соответствует п. 6.5.9 СП 59.13330 2020.  | С                                              | Установить на входе в кабинет руководителя информационную табличку на стене со стороны дверной ручки с названием помещения с использованием                                                     | ТР            |

|     |                            |      |                          |    |                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                               |    |
|-----|----------------------------|------|--------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     |                            |      |                          |    |                                                                                                                                                                                                                              |       | шрифта Брайля, согласно п. 6.5.9 СП 59.13330 2020.                                                                                                                                                                            |    |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | Залы для занятий спортом | 29 | На входах в залы для занятий спортом отсутствуют информационные таблички на стене со стороны дверной ручки с названием помещения с использованием шрифта Брайля, что не соответствует п. 6.5.9 СП 59.13330 2020.             | С     | Установить на входах в залы для занятий спортом информационные таблички на стене со стороны дверной ручки с названием помещения с использованием шрифта Брайля, согласно п. 6.5.9 СП 59.13330 2020.                           | ТР |
|     |                            |      | балкон                   | 30 | На трибунах балконов бассейна и спортивного зала не предусмотрены места для инвалидов, пользующихся креслом-коляской, с нарушением зрения и слуха. См. п. 8.1.6, 8.1.8, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 СП 59.13330 2020                 | К,С,Г | Предусмотреть на трибунах балконов бассейна и спортивного зала места для инвалидов, пользующихся креслом-коляской, с нарушением зрения и слуха, согласно п. 8.1.6, 8.1.8, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 СП 59.13330 2020                | ТР |
|     |                            |      |                          | 30 | Трибуны балконов не оборудованы системой обеспечения разборчивости звуковой информации. См. п. 8.1.9, 8.1.10 СП 59.13330 2020                                                                                                | Г     | Оборудовать трибуны балконов системой обеспечения разборчивости звуковой информации, согласно п. 8.1.9, 8.1.10 СП 59.13330 2020                                                                                               | ТР |
|     |                            |      | бассейн                  | 31 | Не установлены горизонтальные поручни для ориентирования лиц с нарушением зрения вдоль стен зала у специализированных ванн бассейна и на входах в зал из помещений для переодевания и душевых. См. п. 8.5.8 СП 59.13330 2020 | С     | Установить горизонтальные поручни для ориентирования лиц с нарушением зрения вдоль стен зала у специализированных ванн бассейна и на входах в зал из помещений для переодевания и душевых, согласно п. 8.5.8 СП 59.13330 2020 | ТР |

|     |                                |      |          |    |                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|-----|--------------------------------|------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     |                                |      |          | 31 | Не предусмотрены специальные тактильные полосы для информации и ориентации на основных маршрутах движения и обходных дорожках специализированного бассейна для людей с инвалидностью по зрению. См. п. 8.5.8 СП 59.13330 2020 | С | Предусмотреть специальные тактильные полосы для информации и ориентации на основных маршрутах движения и обходных дорожках специализированного бассейна для людей с инвалидностью по зрению, согласно п. 8.5.8 СП 59.13330 2020 |    |
|     |                                |      |          | 31 | Край ванны бассейна по всему периметру не выделен полосой, имеющей контрастную окраску по отношению к цвету обходной дорожки. См. п. 8.5.10 СП 59.13330 2020                                                                  | С | Выделить край ванны бассейна по всему периметру полосой, имеющей контрастную окраску по отношению к цвету обходной дорожки. См. п. 8.5.10 СП 59.13330 2020                                                                      | ТР |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | есть | рецепция | 27 | Высота прилавка ресепшн над уровнем пола 1,18 м, что не соответствует п. 8.1.7. СП 59.13330 2020                                                                                                                              | К | Оборудовать прилавок ресепшн доступным для МГН окном, согласно п. 8.1.7. СП 59.13330 2020                                                                                                                                       | ТР |
|     |                                |      |          | 27 | Прилавок ресепшн не оборудована системой обеспечения разборчивости звуковой информации (индукционная петля), что не соответствует п. 8.1.7 СП 59.13330 2020                                                                   | Г | Оборудовать стойку ресепшн системой обеспечения разборчивости звуковой информации (индукционная петля), согласно п. 8.1.7 СП 59.13330 2020                                                                                      | ТР |
|     |                                |      | кафе     | 28 | Высота прилавка кафе над уровнем пола 1,16 м, что не соответствует п. 8.1.7. СП 59.13330 2020                                                                                                                                 | К | Оборудовать прилавок кафе доступным для МГН окном, согласно п. 8.1.7. СП 59.13330 2020                                                                                                                                          | ТР |

|     |                                               |      |  |  |               |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|------|--|--|---------------|--|--|--|
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет  |  |  |               |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания           | нет  |  |  |               |  |  |  |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне                       | есть |  |  | Замечаний нет |  |  |  |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                                                             | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение                                                                         |                      | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                                                                | № на плане                                                                         | № фото               |                                                                                   |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)<br>Вариант I – зона обслуживания инвалидов | <b>ДЧ-И</b> (К, О, У)<br><b>ДУ</b> (С, Г)                      | 10, раздевалки, кабинет директора, залы для занятий спортом, балкон, бассейн, кафе | 22,27,28,29,30,31,44 | КР,ТР                                                                             |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Фокстрот», район им. Лазо, рабочий посёлок  
Переяславка, улица Авиаторов, д. 101  
Наименование объекта, адрес

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие<br>элемента |                                   |           | Выявленные нарушения<br>и замечания                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | Работы по адаптации<br>объектов                                                                                                                                                                                              |               |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|          |                                                              | есть/<br>нет        | № на<br>плане                     | №<br>фото | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                      | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(катего-<br>рия) | Содержание                                                                                                                                                                                                                   | Виды<br>работ |
| 5.1      | Туалетная<br>комната                                         | есть                | 9,<br>9.1,<br>9.2,<br>9.3,<br>9.4 | 32,<br>36 | У дверей кабин уборных 1-го, 2-го, 4-го этажей, уборных раздевалок бассейна нет информационных табличек помещений, выполненных рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. См. п. 6.3.6 СП 59.13330 2020.                                                                | С                                              | Установить у дверей кабин уборных 1-го, 2-го, 4-го этажей, уборных раздевалок бассейна информационные таблички помещений, выполненных рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, согласно п. 6.3.6 СП 59.13330 2020. | ТР            |
|          |                                                              |                     | 9,<br>9.1,<br>9.2,<br>9.3,<br>9.4 | 33,<br>39 | Откидной поручень в кабинках уборных 1-го, 2-го, 4-го этажей, уборных раздевалок бассейна не имеет специального крепления на стене для удержания поручня в поднятом состоянии, что не безопасно для пользующихся кабиной санитарно-бытовых помещений п.5.5.5 ГОСТ Р 51261 2022. | О,К,С                                          | Оборудовать откидной поручень в кабинках уборных 1-го, 2-го, 4-го этажей, уборных раздевалок бассейна специальным креплением на стене для удержания поручня в поднятом состоянии, согласно п.5.5.5 ГОСТ Р 51261 2022.        | ТР            |

|  |  |  |                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|--|--|--|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  |  |  | 9.1,<br>9.2,<br>9.4               | 33,<br>38 | Стационарный поручень у раковины для умывания кабин уборных раздевалок бассейна и уборной МГН 4-го этажа не соответствует п. 5.5.14 ГОСТ Р 51261 2022.                                                                                                                                  | О,К           | Установить стационарный поручень у раковины для умывания кабин уборных раздевалок и уборной МГН 4-го этажа бассейна в соответствие п. 5.5.14 ГОСТ Р 51261 2022.                                                                                                                      | ТР |
|  |  |  | 9,<br>9.1,<br>9.2,<br>9.3,<br>9.4 | 33,<br>38 | Кабины уборных 1-го, 2-го, 4-го этажей, уборных раздевалок бассейна оборудованы раковинами для умывания не доступными для инвалидов, пользующихся инвалидным креслом-коляской. См. п. 6.3.3 СП 59.13330 2020                                                                            | К             | Оборудовать кабины уборных 1-го, 2-го, 4-го этажей, уборных раздевалок бассейна раковинами для умывания доступными для инвалидов, пользующихся инвалидным креслом-коляской. См. п. 6.3.3 СП 59.13330 2020                                                                            | ТР |
|  |  |  | 9,<br>9.1,<br>9.2,<br>9.3,<br>9.4 | 35,<br>37 | В дверях кабин уборных 1-го, 2-го, 4-го этажей, уборных раздевалок бассейна не предусмотрены запирающие устройства со знаком индикации «занято/свободно» согласно п. 6.3.9 СП 59.13330 2020 и не доступны для людей с нарушенным цветовосприятием, согласно п. 6.5.11 СП 59.13330 2020. | С,К,О,<br>Г,У | Предусмотреть в дверях кабин уборных 1-го, 2-го, 4-го этажей, уборных раздевалок бассейна запирающие устройства со знаком индикации «занято/свободно» согласно п. 6.3.9 СП 59.13330 2020 и не доступны для людей с нарушенным цветовосприятием, согласно п. 6.5.11 СП 59.13330 2020. | ТР |
|  |  |  | 9,<br>9.1,<br>9.2,<br>9.3,<br>9.4 | 33        | Вызывные устройства кабин уборных 1-го, 2-го, 4-го этажей, уборных раздевалок бассейна не соответствуют требованиям п. 7.2.3.2, 7.2.3.3 ГОСТ Р 51671-2020                                                                                                                               | С,О,К,<br>Г,У | Оборудовать кабины уборных 1-го, 2-го, 4-го этажей, уборных раздевалок бассейна вызывными устройствами,                                                                                                                                                                              | ТР |

|     |                         |      |                       |        |                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                |    |
|-----|-------------------------|------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     |                         |      |                       |        |                                                                                                                                                                                            |       | соответствующим и требованиям п. 7.2.3.2, 7.2.3.3 ГОСТ Р 51671-2020                                                                                                                            |    |
|     |                         |      | 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 | 34, 38 | Нижний край сушилки для рук уборных 1-го, 2-го, 4-го этажей, уборных раздевалок бассейна расположен на высоте 1,10 м от пола, что не соответствует п. 8.10 СП 136.13330 2012               | К     | Разместить сушилки для рук уборных 1-го, 2-го, 4-го этажей, уборных раздевалок бассейна в соответствии п. 8.10 СП 136.13330 2012                                                               | ТР |
|     |                         |      | 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 | 32, 36 | На входе в кабины уборных 1-го, 2-го, 4-го этажей, уборных раздевалок бассейна отсутствуют тактильные схемы размещения санитарно-гигиенического оборудования. См. п 8.16 СП 136.13330 2012 | С     | Установить на входе в кабины уборных 1-го, 2-го, 4-го этажей, уборных раздевалок бассейна тактильные схемы размещения санитарно-гигиенического оборудования, согласно п 8.16 СП 136.13330 2012 | ТР |
|     |                         |      | 9.3, 9.4              | 38     | Нижний край зеркал в кабинах уборных 2-го, 4-го этажей размещен на высоте более 0,8 м, что не соответствует требованиям. См. п. 8.10 СП 136.13330 2012                                     | К     | Расположить нижний край зеркал в кабинах уборных 2-го, 4-го этажей на высоте не более 0,8 м, в соответствии требованиям п. 8.10 СП 136.13330 2012                                              | ТР |
|     |                         |      | 9.3, 9.4              | 39     | Поручни у унитаза кабин уборных 2-го, 4-го этажей не надежно закреплены к полу, что не безопасно при использовании посетителями с инвалидностью                                            | К,О,С | Надежно закрепить к полу поручни у унитаза кабин уборных 2-го, 4-го этажей не для обеспечения безопасного использования посетителями с инвалидностью                                           | ТР |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть | 11, 11.1              | 42     | У дверей душевых кабин для МГН бассейна не предусмотрены со стороны ручки информационные таблички помещений                                                                                | С     | Установить у дверей душевых кабин для МГН бассейна со стороны ручки                                                                                                                            | ТР |

|     |                               |            |          |    |                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                          |    |
|-----|-------------------------------|------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     |                               |            |          |    | (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом). См. п. 6.3.6 СП 59.13330 2020                                              |            | информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), согласно п. 6.3.6 СП 59.13330 2020    |    |
|     |                               |            | 11, 11.1 | 41 | Душевые кабины для МГН бассейна не оборудована переносным или откидным сиденьем. См. п. 6.3.5 СП 59.13330 2020                              | О,К,С      | Оборудовать душевые кабины для МГН бассейна переносным или откидным сиденьем, согласно п. 6.3.5 СП 59.13330 2020                         | ТР |
|     |                               |            | 11, 11.1 | 41 | Душевые кабины для МГН бассейна не оборудованы настенными поручнями. См. п. 6.3.5 СП 59.13330 2020                                          | О,С        | Оборудовать душевые кабины для МГН бассейна настенными поручнями, согласно п. 6.3.5 СП 59.13330 2020                                     | ТР |
|     |                               |            | 11, 11.1 | 41 | Вызывное устройство в душевых кабинах для МГН бассейна расположены не в соответствии п. 7.2.3.4 ГОСТР51671-2020, п. 6.5.10 СП 59.13330 2020 | С,О,К, Г,У | Расположить вызывное устройство в душевых кабинах для МГН бассейна в соответствии п. 7.2.3.4 ГОСТР51671-2020, п. 6.5.10 СП 59.13330 2020 | ТР |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть       | 11, 11.1 | 43 | Электророзетки во всех раздевалках расположены на высоте более 0,8 м, что не соответствует п. 6.4.2 СП 59.13330 2020                        | О,К        | Расположить электророзетки во всех раздевалках в соответствии п. 6.4.2 СП 59.13330 2020                                                  | ТР |
|     |                               | раздевалки | -        | -  | Нет индивидуальной кабины для МГН в раздевалках. См. п. 8.5.11 СП 59.13330 2020                                                             | К          | Оборудовать индивидуальную кабин для МГН в раздевалках. См. п. 8.5.11 СП 59.13330 2020                                                   | ТР |
|     |                               | раздевалки | -        | -  | Нет обозначенных индивидуальных шкафов для инвалидов. См. п. 8.5.11, 8.5.14 СП 59.13330 2020                                                | К,О,С, У   | Обозначить индивидуальные шкафы для инвалидов, согласно п. 8.5.11, 8.5.14 СП                                                             | ТР |

|  |                         |  |            |   |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                             |                                                                                |
|--|-------------------------|--|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  |                         |  |            |   |                                                                                                                                        |            | 59.13330 2020                                                                                                                               |                                                                                |
|  |                         |  | -          | - | Гардероб расположенный в подвале не доступен для инвалидов, пользующихся инвалидной коляской.                                          | К          | При разработке «Порядка оказания услуг МГН» предусмотреть организацию приема верхней одежды от посетителей в колясках в гардероб            | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | раздевалки | - | Раздевалки 1-го и 4-го этажей не оборудованы доступными санузлами (туалеты, душевые) для инвалидов. См. 8.5.4, 8.5.13 СП 59.13330 2020 | С,О,К, Г,У | Оборудовать в раздевалках 1-го и 4-го этажей доступные санузлы (туалеты, душевые) для инвалидов, согласно п. 8.5.4, 8.5.13 СП 59.13330 2020 | ТР                                                                             |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение                                           |                                             | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане                                           | № фото                                      |                                                                                   |
| Санитарно-гигиенических помещений           | <b>ДЧ-И</b> (Г,У)<br><b>ДУ</b> (К,О,С)                         | 9,<br>9.1.9.2.9,<br>3.9.4.11,<br>11.1,<br>раздевалки | 32,33,35<br>36,37,3<br>8,39,40,<br>41,42,43 | ТР                                                                                |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: 1. Согласно п. 6.3.2 СП 59.13330 2020, при числе кабин в блоке женских или мужских туалетов менее 4 допускается доступную кабину не предусматривать при наличии в здании универсальной кабины. Таким образом, при наличии универсальных кабин санузлов для МГН на 2 и 4 этажах, нет необходимости обустраивать доступные для МГН кабины санузлов на 3 и 5 этажах.  
2. При разработке «Порядка оказания услуг МГН» предусмотреть организацию приема верхней одежды от посетителей в колясках в гардероб, расположенный в подвале.

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Фокстрот», район им. Лазо, рабочий посёлок  
Переяславка, улица Авиаторов, д. 101  
 Наименование объекта. адрес

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие<br>элемента |                                                                                   |           | Выявленные нарушения<br>и замечания                                                                                                                                                                                                             |                                                | Работы по адаптации<br>объектов                                                                                                                                                  |               |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|          |                                                              | есть/<br>нет        | № на<br>плане                                                                     | №<br>фото | Содержание                                                                                                                                                                                                                                      | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(катего-<br>рия) | Содержание                                                                                                                                                                       | Виды<br>работ |
| 6.1      | Визуальные<br>средства                                       | есть                | 1т                                                                                | 1         | Отсутствует схема прилегающей территории объекта с указанием доступных путей движения инвалидов всех категорий и доступных сервисов. См. п. 5.1.1 СП 59.133330 2020                                                                             | К, О, С, Г, У                                  | Установить на входе схему прилегающей территории объекта с указанием доступных путей движения инвалидов всех категорий и доступных сервисов, согласно п. 5.1.1 СП 59.133330 2020 | ТР            |
|          |                                                              |                     | 4т                                                                                | 6         | Вход на игровую площадку не оборудован доступными для МГН элементами информации 5.1.1 СП 59.133330 2020                                                                                                                                         | К, О, С, Г, У                                  | Оборудовать вход на игровую площадку доступными для МГН элементами информации согласно 5.1.1 СП 59.133330 2020                                                                   | ТР            |
|          |                                                              |                     | 1, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10, 11, 11.1 кабин нет директ<br>ор а, балк<br>он, разд | 32, 42    | На входах в помещения доступные для МГН на основных путях движения отсутствуют информационные таблички на стене со стороны дверной ручки с названием помещения с использованием шрифта Брайля, что не соответствует п. 6.5.9 СП 59.133330 2020. | С                                              | Установить на входах помещения доступных для МГН на основных путях движения информационные таблички на стене со стороны дверной ручки с названием помещения с использованием     | ТР            |

|  |  |           |                                           |                                                                                                                                                                                       |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|--|--|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  |  |           | евал<br>ка,<br>спор<br>тивн<br>ые<br>залы |                                                                                                                                                                                       |                     |  | шрифта Брайля,<br>что не<br>соответствует п.<br>6.5.9 СП 59.13330<br>2020.                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|  |  | 1         | 7.8                                       | Доступный вход в здание<br>не обозначен знаками<br>доступности для разных<br>категорий инвалидности<br>согласно п. 6.5.1 СП<br>59.13330 2020 и 4.3.7.1 –<br>4.3.7.3 ГОСТ Р 52131 2019 | С,Г,О,<br>К,У       |  | После выполнения<br>мероприятий по<br>обеспечению<br>доступности<br>объекта для всех<br>категорий<br>инвалидов<br>оборудовать<br>доступный вход<br>знаками<br>доступности<br>различных<br>категорий<br>инвалидности<br>согласно п. 6.5.1<br>СП 59.13330 2020<br>и 4.3.7.1 – 4.3.7.3<br>ГОСТ Р 52131<br>2019 | ТР |
|  |  | 1         | 7                                         | У доступного для<br>инвалидов входа<br>отсутствует указатель<br>направления ко входу<br>доступному для инвалидов<br>колясочников. См. п. 6.5.1<br>СП 59.13330 2020                    | К, О,<br>С, Г,<br>У |  | Оборудовать<br>доступный вход<br>для инвалидов<br>указателем к<br>доступному для<br>инвалидов входу<br>согласно п. 6.5.1<br>СП 59.13330 2020                                                                                                                                                                | ТР |
|  |  | 1         | 7                                         | Двери доступного входа<br>для инвалидов не<br>контрастны по отношению<br>к стенам и ручкам дверей.<br>См. п. 6.4.1 СП 59.13330<br>2020                                                | С                   |  | Обеспечить<br>контрастность<br>дверей доступного<br>для инвалидов<br>входа по<br>отношению к<br>стенам и ручкам<br>дверей в<br>соответствие<br>требований п.<br>6.4.1 СП 59.13330<br>2020                                                                                                                   | ТР |
|  |  | 1.2.<br>3 | 7.8,<br>9,<br>12,<br>15                   | На стеклянных полотнах<br>дверей входной группы<br>отсутствует контрастная<br>маркировка. См. п. 6.1.6<br>СП 59.13330 2020                                                            | С                   |  | На стеклянных<br>полотнах дверей<br>входной группы<br>отсутствует<br>контрастная<br>маркировка. См.<br>п. 6.1.6 СП<br>59.13330 2020                                                                                                                                                                         | ТР |

|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |    |
|------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                        | -  | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | На прозрачных полотнах дверей на путях движения МГН на всех этажах не предусмотрена контрастная маркировка в форме прямоугольника или круга. См. п. 6.1.6 СП 59.13330 2020 | С                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Предусмотреть на прозрачных полотнах дверей на путях движения МГН на всех этажах контрастную маркировку в форме прямоугольника или круга. См. п. 6.1.6 СП 59.13330 2020 | ТР |
| 4                      | 12 | Проход, оборудованный рамками металлоискателя, не промаркирован знаками, предупреждающими людей со стимуляторами сердечной деятельности о запрете движения и информационным указателем о пути следования к ближайшему доступному для данной категории посетителей проходу. См. п. 6.5.1 СП 59.13330 2020 | К, О, С, Г, У                                                                                                                                                              | Промаркировать проход, оборудованный рамками металлоискателя, знаками, предупреждающими людей со стимуляторами сердечной деятельности о запрете движения и информационным указателем о пути следования к ближайшему доступному для данной категории посетителей проходу, согласно п. 6.5.1 СП 59.13330 2020 | ТР                                                                                                                                                                      |    |
| -                      | -  | Отсутствуют указатели направления к доступным для инвалидов входам, помещениям. См. п. 6.5.1 СП 59.13330 2020                                                                                                                                                                                            | К, О, С, Г, У                                                                                                                                                              | Установить информационные указатели, направляющие инвалидов к доступным входам или в доступные помещения, согласно п. 6.5.1 СП 59.13330 2020                                                                                                                                                                | ТР                                                                                                                                                                      |    |
| раз<br>дев<br>алк<br>а | 43 | Индивидуальные шкафы в раздевалках не обозначены знаками доступности для инвалидов. См. п. 8.5.11, 8.5.14 СП 59.13330 2020                                                                                                                                                                               | К,О,С, У                                                                                                                                                                   | Обозначить знаками доступности индивидуальные шкафы для инвалидов, согласно п. 8.5.11, 8.5.14 СП                                                                                                                                                                                                            | ТР                                                                                                                                                                      |    |

|                   |        |                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                   |        |                                                                                                                                                                                                                             |               | 59.13330 2020                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 6.7               | 15, 16 | Нет контрастной маркировки ступеней лестничных маршей на основных путях движения МГН. См. п. 6.2.8 СП 59.13330 2020                                                                                                         | С             | Нанести контрастную маркировку ступеней лестничных маршей на основных путях движения МГН. См. п. 6.2.8 СП 59.13330 2020                                                                                                                 | ТР |
| лифт              | 16     | На стене напротив каждой кабины лифта, на всех этажах, на высоте 1,5 м нет обозначения этажа высотой цифр не менее 0,1 и не более 0,2 м, контрастное по отношению к цвету поверхности стены. См. п. 6.2.16 СП 59.13330 2020 | К, О, С, Г, У | Разместить обозначения этажа на стене напротив каждой кабины лифта, на всех этажах, на высоте 1,5 м высотой цифр не менее 0,1 и не более 0,2 м, контрастное по отношению к цвету поверхности стены, согласно п. 6.2.16 СП 59.13330 2020 | ТР |
| Зона безопасности | 23     | Двери, стены помещений пожаробезопасных зон, а также пути движения к ним не обозначены согласно п. 6.2.1.9, 6.2.1.10 ГОСТ 51671 2020. См. п. 6.5.1 СП 59.13330 2020                                                         | К             | Обозначить двери, стены помещений пожаробезопасных зон, а также пути движения к ним согласно п. 6.2.1.9, 6.2.1.10 ГОСТ 51671 2020. См. п. 6.5.1 СП 59.13330 2020                                                                        | ТР |
| 8                 | 20     | Двери эвакуационных выходов для инвалидов колясочников, а также пути движения к ним не обозначены согласно п. 6.2.1.12, 6.2.1.13 ГОСТ 51671 2020. См. п. 6.5.1 СП 59.13330 2020                                             | К             | Обозначить двери эвакуационных выходов для инвалидов колясочников, а также пути движения к ним не согласно п. 6.2.1.12, 6.2.1.13 ГОСТ 51671 2020. См. п. 6.5.1 СП 59.13330 2020                                                         | ТР |

|     |                       |      |                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                      |    |
|-----|-----------------------|------|------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.2 | Акустические средства | есть | Ресепция, балкон                                     | 27, 30 | Зоны обслуживания посетителей (стойка ресепшн, балконы с трибунами) не оборудована системой обеспечения разборчивости звуковой информации (индукционная петля), что не соответствует п. 8.1.7 СП 59.1330 2020                                  | Г             | Оборудовать зоны обслуживания посетителей (стойка ресепшн, балконы с трибунами) системой обеспечения разборчивости звуковой информации (индукционная петля), в соответствии п. 8.1.7 СП 59.1330 2020 | ТР |
|     |                       |      | 1                                                    | 7      | У доступного для инвалидов входа отсутствует наружное вызывное устройство или средства связи с персоналом для вызова помощи. См. п. 6.1.1 СП 59.1330 2020                                                                                      | К, О, С, Г, У | Оборудовать доступный для МГН вход наружным вызывным устройством или средством связи с персоналом для вызова помощи, согласно п. 6.1.1 СП 59.1330 2020                                               | ТР |
|     |                       |      | 1.9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 11, 11.1, зона безопасности | 33, 41 | Устройства вызова помощи в помещениях, предназначенных для инвалидов не оборудованы сервисными тактильно-визуальными знаками. См. п. 4.3.8.2 ГОСТ Р 52131 2019                                                                                 | С             | Оборудовать устройства вызова помощи в помещениях, предназначенных для инвалидов сервисными тактильно-визуальными знаками, согласно п. 4.3.8.2 ГОСТ Р 52131 2019                                     | ТР |
| 6.3 | Тактильные средства   | есть | лифт                                                 | 16     | Перед входом в лифтовую кабину не предусмотрен тактильный предупреждающий напольный указатель по ГОСТ Р 52875 согласно п.6.2.3 СП 59.1330 2020                                                                                                 | С             | Установить перед входом в лифтовую кабину ТПНУ по ГОСТ Р 52875 согласно п.6.2.3 СП 59.1330 2020                                                                                                      | ТР |
|     |                       |      | лифт                                                 | 16     | На боковых поверхностях дверных проемов выходов из лифтов или на стенах смежно с выходами из лифтов, на высоте 1,5 м от уровня пола нет обозначение номера этажа рельефными цифрами, продублированными шрифтом Брайля. п. 6.2.16 СП 13330 2020 | С             | Оборудовать на боковых поверхностях дверных проемов выходов из лифтов или на стенах смежно с выходами из лифтов, на высоте 1,5 м от уровня пола обозначение номера этажа рельефными цифрами,         | ТР |

|  |                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|--|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  |                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | продублирован-<br>ными шрифтом<br>Брайля согласно<br>п. 6.2.16 СП 13330<br>2020                                                                                                                                                                                                      |    |
|  | 6.7                                               | 15,<br>16 | На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней лестницы отсутствует рельефные обозначения этажей 6.2.12 СП 59.13330 2020                                                                                                                                      | С | Оборудовать на боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней лестницы рельефные обозначения этажей 6.2.12 СП 59.13330 2020                                                                                                                                             | ТР |
|  | -                                                 | 15,<br>16 | На участках пола на основных путях движения перед дверными проемами в помещения по ходу движения, открытыми входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами нет предупреждающих тактильных напольных указателей по ГОСТ Р 52875 согласно п.6.2.3 СП 59.13330 2020 | С | Оборудовать на участках пола на основных путях движения перед дверными проемами в помещениях по ходу движения, открытыми входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами предупреждающе тактильные напольные указатели по ГОСТ Р 52875 согласно п.6.2.3 СП 59.13330 2020 | ТР |
|  | 5                                                 | 12        | В вестибюле рядом с входом в здание нет тактильной или тактильно-звуковой схемы, отображающей информацию о размещении и назначении помещений в здании что не соответствует п. 6.5.12 СП 59.13330 2020                                                                         | С | Оборудовать в вестибюле рядом с входом в здание тактильную или тактильно-звуковую схему, отображающую информацию о размещении и назначении помещений в соответствии п. 6.5.12 СП 59.13330 2020                                                                                       | ТР |
|  | 9,<br>9.1,<br>9.2,<br>9.3,<br>9.4,<br>11,<br>11.1 | 32,<br>42 | На входе в кабины доступных для МГН уборных отсутствуют тактильные схемы размещения санитарно-гигиенического оборудования. См. п 8.16 СП 136.13330 2012                                                                                                                       | С | Установить на входе в кабины доступных для МГН уборных тактильные схемы размещения санитарно-гигиенического                                                                                                                                                                          | ТР |

|  |                               |  |  |  |               |                                                          |  |
|--|-------------------------------|--|--|--|---------------|----------------------------------------------------------|--|
|  |                               |  |  |  |               | оборудования,<br>согласно п 8.16<br>СП 136.13330<br>2012 |  |
|  | ОБЩИЕ<br>требования к<br>зоне |  |  |  | Замечаний нет |                                                          |  |

## II Заключение по зоне:

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной<br>зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования ОСИ) | Приложение                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта<br>обследования ОСИ |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                      | № на<br>плане                                                                                                                                                                                                                                         | №<br>фото                                                                                                          |                                                                                         |
| Системы<br>информации на<br>объекте                   | ДУ                                                                   | 1т. 4т. 1,<br>2, 3, 4, 5,<br>6,7, 8,<br>9,<br>9.1,<br>9.2,<br>9.3,<br>9.4,<br>10,<br>11,<br>11.1,<br>рецепци<br>я,<br>балкон,<br>кабинет<br>директор<br>а,<br>балкон,<br>лифт,<br>зона<br>безопасн<br>ости,<br>раздевал<br>ка,<br>спортив<br>ные залы | 1,2,3,4,5<br>,6,7,8,9,<br>10,11,12<br>,13,14,<br>15,16,17<br>,18,19,<br>20,23,<br>27,<br>30,32,<br>33,41,42<br>,43 | ТР                                                                                      |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: 1. При размещении визуальных и тактильно-визуальных знаковых средств отображения информации использовать ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов.

2. При оборудовании технических средств связи и информации общего пользования использовать ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов.

3. При оборудовании тактильных наземных указателей использовать ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению, технические требования.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Физкультурно-оздоровительный комплекс «Фокстрот»  
1.2. Адрес объекта район им. Лазо, рабочий посёлок Переяславка, улица Авиаторов, д. 101  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 6604 кв.м  
- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 12422 кв.м  
1.4. Год постройки здания 2018, последнего капитального ремонта -  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* -, *капитального* -

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Краевое государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Краевой детский центр «Созвездие» (КГБНОУ КДЦ Созвездие)  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 682910, Россия, Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, 369 м на юго-запад от ориентира жилого дома 74 улица Клубная  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная  
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Хабаровского края  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) дополнительное образование детей и взрослых, отдых и оздоровление детей  
2.2 Виды оказываемых услуг занятия физкультурой и спортом  
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) на объекте

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 2312 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 2000 м.

3.2.2 время движения (пешком) 120 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры, неровная дорога, гравийное покрытие на некоторых участках дороги)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (выделенный пешеходный путь для инвалидов на коляске не оборудован)

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.        | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        | <b>A</b>                                                            |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                     |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках         | A                                                                   |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | A                                                                   |
| 4         | с нарушениями зрения                        | A                                                                   |
| 5         | с нарушениями слуха                         | A                                                                   |
| 6         | с нарушениями умственного развития          | A                                                                   |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №<br>№<br>п<br>\п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том<br>числе для основных категорий<br>инвалидов** |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-И (К, О, Г, У)<br>ДУ(С)                                                  |
| 2                 | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (К, О)<br>ДУ (С, Г, У)                                                 |
| 3                 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (О,Г,У)<br>ДУ (К,С)                                                    |
| 4                 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К,О,У)<br>ДУ (С, Г)                                                   |

|   |                                                   |                          |
|---|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                 | ДЧ-И (Г,У)<br>ДУ (К,О,С) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)        | ДУ                       |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ                       |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** Основные структурно-функциональные зоны объекта частично и условно доступны для инвалидов разных нозологий.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ТР                                                                                       |
| 2          | Вход (входы) в здание                                        | ТР                                                                                       |
| 3          | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | КР, ТР<br>Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 4          | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | КР, ТР                                                                                   |
| 5          | Санитарно-гигиенические помещения                            | ТР                                                                                       |
| 6          | Система информации на объекте (на всех зонах)                | ТР                                                                                       |
| 7          | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | КР, ТР                                                                                   |
| 8          | <b>Все зоны и участки</b>                                    | КР, ТР                                                                                   |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
Объект полностью доступен для инвалидов и МГН  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование с общественной организацией инвалидов \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

---

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

---

*(наименование сайта, портала)*

### **5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_23\_\_ г.,
2. Акта обследования объекта: акт № 1 от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_23\_\_ г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.